

10802化学繊維製造業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2018	2	15 ～ 16	タンクから床面に降りる際、踏み台を使わずに直接降りようとしたところ、足が床に届かず背中から落下し、腰を打った。	43	1	419	100 ～ 299 人
2	2018	3	9 ～ 10	テグス室から糸質測定室へ移動中、転倒した。	47	2	417	500 ～ 999 人
3	2018	6	10 ～ 11	樹脂製サッシ生産ラインで、両面テープを圧着する機械で作業中、両面テープの原反を補充交換する際に圧着ローラーに両面テープの屑が付着していることに気付いた。本来は機械を停止して手直しすべきところ、稼働させたままローラーに手を伸ばしたため、右手指先が巻き込まれた。	46	7	163	1～ 9人
4	2018	7	14 ～ 15	プラスチック工場フィルム製造工程で、フィルムを引き取るためのニップロールという装置の電磁弁の交換作業を行い、電磁弁が作動した音に驚き、肩を痛めた。	63	19	352	500 ～ 999 人
5	2018	10	4 ～ 5	工場で製造作業中、ドライヤーの安全弁出口ピットで水漏れがあったため床を掃除していたところ、安全弁出口ピットからスチームドレンが噴き出し、背中に掛かり熱傷を負った。	41	11	319	500 ～ 999 人

									人
6	2018	10	15 ～ 16	オープナー開織機のダクト接合部に綿詰まりが発生したため、機械を停止して確認したところ、惰性で回転しているシリンダーのワイヤー部分に接触し、左手を巻き込まれた。	46	7	169		50 ～ 99 人
7	2018	10	16 ～ 17	紙袋梱包機で作業中、不良紙袋が発生したため抜き取り口から取り出そうとし、両手で持ち上げたところ腰を痛めた。	45	19	911		—
8	2018	11	11 ～ 12	芯金を台車に積んで運ぶ際、台車が行き過ぎてしまい、戻そうとして引っ張った。その際、台車を強く引きすぎたため足で止めようとしたところ、左足親指に車輪が乗り上げて負傷した。	21	7	362		100 ～ 299 人
9	2018	12	0 ～ 1	延伸機のローラで、もつれ混入による延伸巻きつきが発生した。被災者は延伸機の回転を停止せずに、治具（長尺ノッター）を使用して巻き付き糸を除去しようとした。その際、治具と左手がローラと走行糸条の間に巻き込まれ、左手指を骨折や切断した。	64	7	163		—

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。