

11403電子機器用・通信機器用部品製造業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起因物 (小)	労働 者規 模
1	2018	1	17 ～ 18	屋外下駄箱で靴を履き替え、工場外周道路に出る際（段差40cm、20cmの踏み台あり）、地面が凍結していたため、足を滑らせ背中側から転倒し、負傷した。	53	2	719	50～ 99人
2	2018	1	14 ～ 15	被災者が資材部の最下段に置いてある樹脂パレットへ入荷した資材を置く際に、パレットの奥側から置こうとして上半身を棚の下に身を屈めて入った。資材をパレットの上に置いた後、そのまま後ろに下がって棚の下から出ようとした瞬間、後頭部が棚枠（ビーム）に当たり、後頭部を強打した。	48	3	419	1000 人以上
3	2018	1	7 ～ 8	駐車場から更衣室へ行く途中に横断歩道で転倒し、頭部を打った。その後頭痛が発生した。	58	2	417	300 ～ 499 人
4	2018	1	1 ～ 2	休憩時間に通路を歩行中、道路上の雪に足を取られてスリップして転倒した際に、右手をついたため手首を痛めて少し腫れた。右手を骨折した。	57	2	417	100 ～ 299 人
5	2018	1	10 ～ 11	構内にて、製品規定のねじ締め付けトルクを確認する際、マニュアルトルクドライバーを連日、繰り返し使用していることが原因と考えられる。	50	19	364	100 ～ 299 人
			16					100

6	2018	1	17	会社の駐車場で自家用車に乗車しようとした際、残雪に足を滑らせ転倒し、腰を強打した。	45	2	418	～ 299 人
7	2018	1	11 ～ 12	食品を積載して片側1車線西行き車線を直進走行中、右折目印である病院を右方に発見したため、右側の対向車線に進入した直後、対向車線を直進してきた相手車両と衝突し負傷した。	32	6	521	100 ～ 299 人
8	2018	1	15 ～ 16	ペットボトルの回収作業中、4tトラックのキャビンの上で、ペットボトルの袋を2つ置いて、ゴムで固定するとき、足を滑らせ、転落し、右肘骨折した。	27	17	221	1～9 人
9	2018	1	8 ～ 9	配送途中に先頭で信号待ち中、信号が青になり発進しようとしたときに2tトラックが追突し、3台の玉突き事故となった。腰椎と頸椎の捻挫となった。	64	2	417	10～ 29人
10	2018	2	22 ～ 23	従業員玄関に向かい歩き始めた際、右足を前方に滑らせ左膝に全体重がかかる状態で左膝を路面に強打し、左膝蓋骨を折った。	47	2	719	300 ～ 499 人
11	2018	2	9 ～ 10	コード組立工程の抜け検査作業中、誤って右手薬指の先端を切ってしまった。	42	8	169	—
12	2018	2	15 ～ 16	鉄板を移動中、所定の場所に立てかけようと前屈姿勢を取った際、腰部に激痛を感じしゃがみ込んだ。	47	19	921	30～ 49人
13	2018	2	23 ～ 24	タクシー待機場所まで歩いていたところ、圧雪され凍っていた道で足を滑らせ転倒し、右足首を負傷した。	42	2	715	10～ 29人
			20	10段程の階段を下りている途中で、左足を滑らせて踊り場まで滑				1000

14	2018	2	～ 21	るように落ちて、尻餅をついた。	49	1	413	人 以 上
15	2018	2	2 ～ 3	棚卸し作業中、中腰のような姿勢で奥にある部品を取ろうとした際、腰に痛みが走り、張りを感じた。	51	19	921	500 ～ 999 人
16	2018	2	3 ～ 4	台車を1台右手で押し、1台を左手で引っ張り移動していたところ、左手の指を台車と扉の角に挟んで、親指先端を骨折した。	65	3	417	100 ～ 299 人
17	2018	2	20 ～ 21	工事のため、床に敷いてあったブルーシートの破れた穴に足が引っ掛かり転倒した際に、手の側面を床について両手首を打撲した。	62	2	417	100 ～ 299 人
18	2018	3	9 ～ 10	積層プレス品を解体後、中間板を載せた台車2台（1台は押し、1台は引いていた）を中間板研磨機に移動運搬していた。引いていた台車のストッパーがフリーローラーの脚に引っ掛かってしまい、中間板が倒れ、咄嗟に手を抜こうとしたが避けられず、右肘に中間板がぶつかった後、中指と薬指を中間板と台車に挟まれた。	54	7	612	300 ～ 499 人
19	2018	3	9 ～ 10	出荷梱包用の緩衝材を第2工場へ取りに行くため、出荷ターミナルより、踏み台を降り外に出ようとしたところ、フォークリフトがあったため、フォークリフトに気を取られて足元を確認せずに降りようとした。その際、右足を踏み台の2段目から地面とフォークリフトのツメ部分についてしまい、右足首に負担がかかり、右アキレス腱断裂となった。	50	1	371	100 ～ 299 人
20	2018	3	15 ～	休憩終了後、2階から職場に向かうとき、階段の途中から目まいが	50	1	413	50～

			16	してころげ落ち、額の右側を裂傷、臀部とヒザを強打した。					99人
21	2018	3	23 ～ 24	半導体製品BOXの運搬作業中に搬送台車を所定位置へ搬送し、2台目を取りに行こうと右へ反転し体勢を変えた際、バランスを崩し転倒した。転倒時直径15ミリの丸穴の開いたグレーチング床に右手をついた際、右中指と右薬指がグレーチング床の穴に入り前方へひねった。翌日に腫れと痛みが増し、骨折が判明した。	51	2	416		300 ～ 499 人
22	2018	3	18 ～ 19	機器事業部の作業場倉庫で、電子部品の組み立て作業を行っていた際、同僚と二人で電子部品が組み込まれたボードを持ち上げ、移動させようとしたところ、予想外に重かったため、つまずいて転倒しかけた。製品を落とすわけにはいかないので、力一杯踏ん張ったが、股関節に痛みがあり、股関節にヒビが入っていると診断された。	50	19	612		10～ 29人
23	2018	4	13 ～ 14	工場で成型機の機械操作を行う最中、頭上に設置されたスタンド型の蛍光灯が留め具から落下し、頭と肩に蛍光のターム部分が当たった。翌日首に違和感があり、病院でむち打ちと診断された。	62	4	359		100 ～ 299 人
24	2018	4	9 ～ 10	自動車部品の出荷作業で、製品のに入ったプラスチックコンテナをパレットから台車に載せ替え作業をしていた。載せ替え作業は、フック付きの鉄の棒でプラスチックコンテナを引っ掛けて台車に引き寄せて載せ替えるが、その際に足が滑って後ろ向きのまま腰から床に倒れ腰を強打した。	42	19	921		100 ～ 299 人
25	2018	4	2 ～ 3	クリーンルーム内で、選別装置を始業点検中、製品を取り出した際、ロックが利かず床に落下した。その際、製品と床の間に右足つま先を挟み込んだ。	43	4	169		—
26	2018	4	13 ～ 14	工場内でボール盤を使って、ドリルでパイプに10φの横穴をあける作業中に、加工物の確認のため、右手を加工物に持っていったところ、誤って右手の親指が回転中のドリルに触れて巻き込ま	30	7	152		1～9 人

				れ、親指に裂傷を負った。				
27	2018	5	3 ～ 4	ラインで異形機のリール交換時に、巻取ドラムのカバーテープを切断しようとしてカッターナイフを使用していたが、そのときにナイフが折れてしまい勢い余って残ったナイフで右手関節部に裂傷を負った。	32	8	364	30～ 49人
28	2018	5	15 ～ 16	通路脇で空になった台車（76cm×66cm、重さ約10kg）を片付けているときに、台車を積み重ね保管してある所に空台車を一人で持ち上げ重ねていた。2台目を積み上げたときに急性腰痛（ぎっくり腰）になり、立っていられなくなった。	47	19	611	100 ～ 299 人
29	2018	5	14 ～ 15	成型機から約1m離れた場所でプレス作業をしているときに、別の人が成型機のホッパーを取り外していたが、ホッパーを落下させてしまい、左目上の前頭部に当たって頭部裂傷のケガを負った。	53	4	521	100 ～ 299 人
30	2018	5	0 ～ 1	出張先のホテルにて、就寝前に洗面所に行き出る際に、床が濡れていたために滑って転倒し、右肩を脱臼した。	47	2	417	1000 人以上
31	2018	5	14 ～ 15	社内にて製品の搬出作業中、2階にあるプラスチックケースに入った約15kgの製品を1階へ運ぼうと階段を下りようとしたところ、バランスを崩し転倒し、右膝を受傷した。	54	2	611	30～ 49人
32	2018	5	14 ～ 15	工場内の1階製品置き場から5段積みの箱のうちの1箱（約10kg）を持ち上げるとき、腰を痛めた。	29	19	921	30～ 49人
33	2018	5	3 ～ 4	プレス処理を完了した治具をプレス機より取り出し、電動台車でバラシエリアへ搬送し3積層分のバラシ作業の3積層目で、上側のステンレス板を表裏反転し台車へ移動する際、右足に落下させた。	50	4	521	500 ～ 999 人
			15	室内で作業場所を変えるため移動する際に、靴底のゴムが床面に				10～

34	2018	6	～ 16	引っ掛かり転倒し、右肩を強打した。	55	2	417	29人
35	2018	6	16 ～ 17	作業場倉庫で製造した自動車用モーターを出荷する際、モーターを入れる空のプラスチック容器を製造現場へ持って行くため、容器を5列7段のパレット上に置き、ハンドフォークに載せて移動していた。倉庫出口が下り坂になっていたため、後ろ向きでハンドフォークを引っ張ったところ、靴紐がハンドフォークのタイヤに絡まり、タイヤが左足に乗り、左足人差し指を負傷した。	45	7	362	30～ 49人
36	2018	6	7 ～ 8	事業所内製造現場で、金属板入りステンレスバットを剥離シート貼り付け設備に運ぶ際に、金属板入りステンレスバット置場の2段目からステンレスバットを取り出したときに、1段目（上段）の底部に右手親指付け根を勢いよくぶつけた。	39	3	419	1000 人以上
37	2018	6	23 ～ 24	基板ペット剥がし作業中、設備のアラームが鳴ったため、社員から設備に入っている基板を取り出すよう指示を受け、基板約20枚を取り出そうとしたとき、基板の温度が70℃であり、両手指先に熱傷を負った。	53	11	529	500 ～ 999 人
38	2018	7	15 ～ 16	バレーボールの練習試合中、チームメートがレシーブしたボールをカバーした際、チームメートの肘が右目に直撃し被災した。	25	6	719	1000 人以上
39	2018	7	9 ～ 10	更衣室の鉄製の扉越しで防塵着クリーニングの回収作業をしていたところ、扉を押さえるときに無意識に蝶番側の隙間に左手親指を入れてしまい挟まった。	52	7	419	50～ 99人
40	2018	7	17 ～ 18	業務中、ごみを捨てるためトラックバースの下にあるごみ置き場に向かったが、ごみ箱の蓋をあけ方がわからず、バースに上ったり下りたりしているところ、不注意で足を踏み外し地面に落下した。	37	1	413	100 ～ 299 人
41	2018	7	1 ～	就業中に派遣社員同士が口論となり、加害者が被害者を殴打し、	42	90	911	—

			2	半日後に亡くなった。				
42	2018	7	9 ～ 10	集会室に向かう歩行中、清掃業者により清掃用に運搬したバケツの水が、廊下床面にこぼれていたため、右足を踏み出した際に、バランスを崩し、左足の膝を廊下床面に強打した。	45	2	417	1000人以上
43	2018	7	15 ～ 16	1Fクリーンルーム内にある、スペーシアで組んだ台からデシケータを、6名で降ろす作業を行った際、腰に違和感を抱き立つことができず後ろ向きに倒れる形となり、腰を圧迫骨折した。	55	19	379	300～499人
44	2018	7	14 ～ 15	天井に固定されていたLANケーブルの増設作業中、隣に置かれていたパソコン台のフレームに右足をかけたが天板がずれ、体勢を崩して右足から落下し、右足踵を骨折した。	51	1	379	300～499人
45	2018	8	20 ～ 21	現場より2階ロッカールームへ向かう階段を上っているときにつま先で転倒し、膝を階段の角に強打し、骨折した。	53	2	413	100～299人
46	2018	8	9 ～ 10	製品の出荷準備中に、ドラムを起こして、保護材を巻き付け寝かせる作業中に、腰を痛めた。	40	19	611	10～29人
47	2018	8	6 ～ 7	薬液保管庫で薬液缶（25kg）を運搬台車に乗せる作業を行っていた際、体勢を崩したため、右足を踏ん張ったところ、右足に痛みが発生した。	43	19	921	300～499人
48	2018	8	17 ～ 18	作業台に向かってキャスター付き椅子に着座して作業中、背後の通行者を避けるように体重移動を行ったため、バランスを崩し椅子ごと転倒し臀部を床で強打し、仙骨骨折と診断された。	55	2	911	300～499人

49	2018	9	2 ～ 3	作業場で、ガラスを包んだ包装紙を5ミリほど刃先を出したカッターで切り破った後、その包装紙をゴミ箱に捨てるため、右手で刃先を出した状態のカッターを持ったまま、両手で包装紙を丸めようとしたため、左手にカッターの刃先が接触して切れた。	51	8	364	—
50	2018	9	18 ～ 19	作業終了後、はんだコテの点検を行うため備品を取りに行く際、物置場となっている場所を歩行したため、プラスチック製スノコにつまずき転倒した。	61	2	417	100 ～ 299 人
51	2018	9	23 ～ 24	工場にて、製品運搬用エアシャワーより製品が入った台車を取り出して運搬する際、右足つま先が左足踵に引っ掛かり、転倒して左膝を強打した。	53	2	362	100 ～ 299 人
52	2018	9	18 ～ 19	製油圧式5tプレスの金型調整作業をしていた際、金型の位置調節を行うためメインスイッチが入った状態で安全装置を切って調整していたところ、弾みでフットスイッチを踏んでしまい、降下した上部金型と下金型の間で右手第3指を挟んで裂傷を負った。	40	7	154	1～9 人
53	2018	9	17 ～ 18	クリーンルーム内通路を歩いている際、オーバーシューズのファスナーをきちんと上げておらず、緩い状態になっていたため、前方に転倒して左手首を骨折した。	58	2	379	100 ～ 299 人
54	2018	9	10 ～ 11	台車に載せてあった製品を投入機へセットするため引き出したところ、台車全体が傾き、倒れるのを防ごうと押さえたところ、腰に激痛が走った。	71	19	362	50～ 99人
55	2018	9	16 ～ 17	工場内手動圧着工程で、端子リールを保管棚から取り出す際、端子リールの内側に10cm大のムカデが付着しており、右手人差し指を咬まれた。	25	90	719	50～ 99人
			2	作業場で、ガラスを包んだ包装紙を5ミリほど刃先を出したカッターで切り破った後、その包装紙をゴミ箱に捨てるため、右手で				

56	2018	9	～ 3	刃先を出した状態のカッターを持ったまま、両手で包装紙を丸めようとしたため、左手にカッターの刃先が接触して切れた。	51	8	364	—
57	2018	9	～ 19	18 作業終了後、はんだコテの点検を行うため備品を取りに行く際、 物置場となっている場所を歩行したため、プラスチック製スノコ につまずき転倒した。	61	2	417	100 ～ 299 人
58	2018	9	～ 24	23 工場にて、製品運搬用エアシャワーより製品が入った台車を取り 出して運搬する際、右足つま先が左足踵に引っ掛かり、転倒して 左膝を強打した。	53	2	362	100 ～ 299 人
59	2018	9	～ 19	18 製油圧式5tプレスの金型調整作業をしていた際、金型の位置調節 を行うためメインスイッチが入った状態で安全装置を切って調整 していたところ、弾みでフットスイッチを踏んでしまい、降下し た上部金型と下金型の間で右手第3指を挟んで裂傷を負った。	40	7	154	1～9 人
60	2018	9	～ 18	17 クリーンルーム内通路を歩いている際、オーバーシューズのファ スナーをきちんと上げておらず、緩い状態になっていたため、前 方に転倒して左手首を骨折した。	58	2	379	100 ～ 299 人
61	2018	9	～ 11	10 台車に載せてあった製品を投入機へセットするため引き出したと ころ、台車全体が傾き、倒れるのを防ごうと押さえたところ、腰 に激痛が走った。	71	19	362	50～ 99人
62	2018	9	～ 17	16 工場内手動圧着工程で、端子リールを保管棚から取り出す際、端 子リールの内側に10cm大のムカデが付着しており、右手人差し指 を咬まれた。	25	90	719	50～ 99人
63	2018	9	～ 15	14 大型製品組立現場で、脚立に乗って高さ2～3mの製品にカバー付 けをしている際、足を踏み外して約0.6m下に転落し、左手首を骨 折した。	31	1	371	10～ 29人

64	2018	9	2 ～ 3	作業場で、ガラスを包んだ包装紙を5ミリほど刃先を出したカッターで切り破った後、その包装紙をゴミ箱に捨てるため、右手で刃先を出した状態のカッターを持ったまま、両手で包装紙を丸めようとしたため、左手にカッターの刃先が接触して切れた。	51	8	364	—
65	2018	9	18 ～ 19	作業終了後、はんだコテの点検を行うため備品を取りに行く際、物置場となっている場所を歩行したため、プラスチック製スノコにつまずき転倒した。	61	2	417	100 ～ 299 人
66	2018	9	23 ～ 24	工場にて、製品運搬用エアシャワーより製品が入った台車を取り出して運搬する際、右足つま先が左足踵に引っ掛かり、転倒して左膝を強打した。	53	2	362	100 ～ 299 人
67	2018	9	17 ～ 18	クリーンルーム内通路を歩いている際、オーバーシューズのファスナーをきちんと上げておらず、緩い状態になっていたため、前方に転倒して左手首を骨折した。	58	2	379	100 ～ 299 人
68	2018	9	10 ～ 11	台車に載せてあった製品を投入機へセットするため引き出したところ、台車全体が傾き、倒れるのを防ごうと押さえたところ、腰に激痛が走った。	71	19	362	50～ 99人
69	2018	9	16 ～ 17	工場内手動圧着工程で、端子リールを保管棚から取り出す際、端子リールの内側に10cm大のムカデが付着しており、右手人差し指を咬まれた。	25	90	719	50～ 99人
70	2018	9	14 ～ 15	大型製品組立現場で、脚立に乗って高さ2～3mの製品にカバー付けをしている際、足を踏み外して約0.6m下に転落し、左手首を骨折した。	31	1	371	10～ 29人
71	2018	9	2 ～	作業場で、ガラスを包んだ包装紙を5ミリほど刃先を出したカッターで切り破った後、その包装紙をゴミ箱に捨てるため、右手で刃先を出した状態のカッターを持ったまま、両手で包装紙を丸め	51	8	364	—

			3	ようとしたため、左手にカッターの刃先が接触して切れた。				
72	2018	9	18 ～ 19	作業終了後、はんだコテの点検を行うため備品を取りに行く際、物置場となっている場所を歩行したため、プラスチック製スノコにつまずき転倒した。	61	2	417	100 ～ 299 人
73	2018	9	23 ～ 24	工場にて、製品運搬用エアシャワーより製品が入った台車を取り出して運搬する際、右足つま先が左足踵に引っ掛かり、転倒して左膝を強打した。	53	2	362	100 ～ 299 人
74	2018	9	18 ～ 19	製油圧式5tプレスの金型調整作業をしていた際、金型の位置調節を行うためメインスイッチが入った状態で安全装置を切って調整していたところ、弾みでフットスイッチを踏んでしまい、降下した上部金型と下金型の間で右手第3指を挟んで裂傷を負った。	40	7	154	1～9 人
75	2018	9	17 ～ 18	クリーンルーム内通路を歩いている際、オーバーシューズのファスナーをきちんと上げておらず、緩い状態になっていたため、前方に転倒して左手首を骨折した。	58	2	379	100 ～ 299 人
76	2018	9	10 ～ 11	台車に載せてあった製品を投入機へセットするため引き出したところ、台車全体が傾き、倒れるのを防ごうと押さえたところ、腰に激痛が走った。	71	19	362	50～ 99人
77	2018	9	16 ～ 17	工場内手動圧着工程で、端子リールを保管棚から取り出す際、端子リールの内側に10cm大のムカデが付着しており、右手人差し指を咬まれた。	25	90	719	50～ 99人
78	2018	10	13 ～ 14	倉庫内で、梱包用段ボールを棚に収納する際、何箱か重ねて床から持ち上げたところバランスを崩し、脚立から落下した。	46	1	371	100 ～ 299 人

79	2018	10	16	室内上部に設置してあるエアホースを掴もうとし、キャスター付きの椅子の上に立ったところ、バランスを崩して尻から転倒した。	58	1	371	10～ 29人
80	2018	10	8 ～ 9	事業所工場内で、別の作業者に電線をもらいに行く際、床で滑って転倒し、右腕と右手首を骨折した。	54	2	417	30～ 49人
81	2018	10	11 ～ 12	工場2階事務所で床の清掃作業中、足を滑らせて転倒し、頭部を打った。	25	2	417	10～ 29人
82	2018	10	11 ～ 12	工場内で、機械の電気コードを整理していたとき、機械からソケットを引っ張り外したところ、ソケットからコードが抜けてショートした。その際に火花が散り、左手人差し指・中指・薬指に火傷を負った。	27	11	379	10～ 29人
83	2018	10	14 ～ 15	部品を取りに行くため、はしごを使って3階へ上がり、下りる際にはしごから足を滑らせて落下して、腰を強打した。	44	1	371	30～ 49人
84	2018	10	15 ～ 16	工場内クリーンルームで、ロールフィルム（約20kg）を機械にセットする際、反対にセットしたため、セットし直そうとロールフィルムを取り外した。その際、ロールフィルムの重さに耐えられず、機械とロールフィルムの上に右手を挟んで骨折した。	43	7	611	1000 人以上
85	2018	10	7 ～ 8	店舗内の物流センターで、野菜をトラックから引っ張り出そうとして転倒し、左肘をコンクリートに強打した。	59	1	221	100 ～ 299 人
86	2018	10	4 ～ 5	セラミックファイバー製造用電気炉の定期修理作業で、原材料の塊をブレーカーで解体中に転倒し、腰を骨折した。	55	2	341	300 ～ 499 人

87	2018	10	10 ～ 11	工場化成品課内でメッキ装置フィルターの定期交換作業中、液漏れを確認したためスイッチをONにしたところ、ホース先端から液が噴き出して目に入った。	48	12	514	100 ～ 299 人
88	2018	10	16 ～ 17	工場内でトラック庫内から荷物を降ろす際、パレットのフックにロープを引っ掛けて引っ張り出そうとした。その際にフックが外れて地面に落下し、後頭部と首を強打した。	52	1	221	300 ～ 499 人
89	2018	11	11 ～ 12	作業台で接着剤の入ったビニールから中身を絞り出していたとき、勢い余って右手を作業台にぶつけた。	64	3	529	500 ～ 999 人
90	2018	11	16 ～ 17	プラズマエッチング用ドライポンプユニットが液漏れしたため、ユニットの交換を行った。その際、ホースバンドを残したままポンプユニットの排気口を密栓してしまい、バンドを取り外そうと密栓部のネジを緩めたところ、内圧が高まっていたため内容液が飛散し、被災作業者の上半身に掛かった。	43	12	514	300 ～ 499 人
91	2018	11	11 ～ 12	工場作業場内で、基板をケースにネジ留めする作業を繰り返していたところ、両手首と両手指に痺れと痛みが生じた。	20	19	921	30～ 49人
92	2018	11	14 ～ 15	工場内センサークリーンルームで、材料出庫の記載漏れについて、椅子に座っている上司に説明をしていた。説明が終わり、書類を持った手で上司の肩に触れようとしたとき、上司が立ち上がったため、書類が上司の口元に当たって負傷した。	39	3	921	50～ 99人
93	2018	11	15 ～ 16	自動切断機で接着剤付きフィルム材を切断していたとき、刃に切りカスがあったため除去しようとし、運転中の切断機に左手を入れてしまい、人差し指を切断した。	23	7	169	100 ～ 299 人

									人
94	2018	11	12 ～ 13	工場印刷室内で印刷機を使って印刷作業中、被災者が他工場から交代応援で作業に入った。被災者が、印刷テーブルのスライド状況を見て位置調整が必要と判断し、テーブルが移動中に位置調整をしたところ、テーブルストッパーに右手が当たり負傷した。	31	7	166	50～ 99人	
95	2018	11	12 ～ 13	工場内ボンド実装工程で、製品の傾きを直そうとして左手を機械の中に入れたところ、稼働中の機械に挟まれて左手を負傷した。	59	7	169	300 ～ 499 人	
96	2018	11	13 ～ 14	工場内で研磨作業中、砥石を交換する際にエアのゴム線に足が引っ掛かり、砥石を持った右腕から転倒した。	52	2	379	10～ 29人	
97	2018	11	10 ～ 11	作業所内で高周波ウェルダ機を使ってフィルムを溶着する際、溶着部を見ようとして前屈みになったとき、誤ってバーの下降スイッチと通電スイッチを同時に押してしまった。その際、バーの下にあった右手中指がバーに挟まった状態で通電し、指先に火傷を負った。	44	13	169	1～9 人	
98	2018	11	10 ～ 11	仕上げ処理工程で、台車を乾燥炉まで移動させる際、後方の停止位置を気にしながら後ろ向きに引いていたところ、左足に車輪が乗り上げ、中指を骨折した。	52	6	362	100 ～ 299 人	
99	2018	11	5 ～ 6	ゴム成型工程で使用する中芯の付着物を除去していた。サンドペーパーとナイロンパットで付着物を研磨除去し、不織布（セルロース）で中芯を回転させながら拭き取っていたところ、左手と左腕が巻き込まれて負傷した。	52	7	169	50～ 99人	
100	2018	12	22 ～	工場にある昇降装置（床面積3.4?（1.6m×2.1m））を使い、製品運搬用台車（1.1m×1.2m×1.7m）を1m下に降ろそうとしたところ、台車が転落して右足に接触し、脛骨、腓骨を折った。転落防	64	4	214	500 ～	

23	止用の脱着式ガードの固定が甘く、また、台車の車輪止めがされていなかった。
----	--------------------------------------

999 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。