

20101一般石炭鉱業における死傷災害100事例まで（2018年）

| No | 年 | 月 | 発 生 時 | 死傷災害事例 | 年 齢 | 事 故 の 型 | 起因物 (小) | 労 働 者 規 模 |
|----|------|---|---------------|---|--------|------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2018 | 4 | 23 ～ 24 | 杭打作業中、採炭機械のパンツァーコンベアにて鉄柱を移送するため、コンベア上で鉄柱を固定しているときに、コンベア横から石炭が崩れ、石炭に押し出された鉄柱とコンベア側壁に左足を挟み負傷した。 | 37 | 5 | 523 | 100 ～ 299 人 |

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。