

20202砂利採取業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2018	1	16 ～ 17	80mmコンクリート再生路盤材の生産中に、コンクリート原料殻内のビニールゴミを手拾いで除去しようとしたときにバランスを崩し転倒した。転倒時に先に右手をつき肩を負傷した。	60	2	417	10 ～ 29 人
2	2018	2	8 ～ 9	アジテータトラック（生コンミキサー車）の洗車作業を行っていた。ドラム部分を洗浄するため車両後方のステップに登ったところ、靴に雪が付着していたため、足を滑らせて転落、地面に左半身から落ちる形となり、左手首骨折を負った。	66	1	221	10 ～ 29 人
3	2018	3	16 ～ 17	10トンダンプで運搬してきた砂利を降ろすため、バックして移動したところ、地面がぬかるんでいたため、左側にダンプが転倒し、運転席から助手席に落下した際に胸部、頭部などを強打して負傷した。	58	2	221	10 ～ 29 人
4	2018	3	10 ～ 11	ため池のドロ上げの作業中に、バックホーが池によりすぎて地盤がやわらかいため横転し1部水没した。	54	1	141	1 ～ 9 人
5	2018	3	18 ～	ポンプ船での砂利採取を終了し、いかりを引き上げ停留しようとしたとき、いかりのワイヤーが外れダム湖に落ちたため、和船にて引き上げようとした。そのとき和船の底に備えてある道具箱から引き上げ用の道具を持ちだし、手作業でワイヤーを引き上げている最中に、持	58	2	239	1 ～ 9



12	2018	11	8 ～ 9	プラント構内で、ホイールローダーのタラップを登り、オペレーターと 打ち合わせ行った。下りる際に降雨のため手摺りから手が滑り、高 さ約50cmのタラップ1段目から仰向けに転倒し、右肘を骨折した。	56	1	225	～ 49 人
----	------	----	-------------	--	----	---	-----	--------------

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。