

30103地下鉄建設工事における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物 (小)	労 働 者 規 模
1	2018	3	9 ～ 10	足場の下で下を向いて測量をしていた際に、従業員が付け替え作業をしていた足場が首の後部に当たって被災したと思われる。付け替え作業をしていた従業員はぶつかった感覚はなく、被災者本人も付け替え作業をしていた足場が当たったか頭上に設置してある足場に当たったか、定かではないとのこと。	50	3	521	1 ～ 9 人
2	2018	5	13 ～ 14	玉掛け作業で積み荷上を移動中に荷締めワイヤーにつまずいて転倒し、顔面を荷台に打ち付けた。	60	2	417	10 ～ 29 人
3	2018	6	15 ～ 16	円形人孔内で測量するため、タラップを下りているときに足を滑らせ、タラップで胸部を打撲した。	52	3	413	10 ～ 29 人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。