

10502金属製家具製造業における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2019	5	11～12	物流倉庫にて荷物の搬入出作業を行っており、脚立に上り製品の整理をしている途中、バランスを崩し地面に落下、胸部を強く打ち、第12胸椎推体骨折した。	46	1	371	50～99
2	2019	11	13～14	フッ酸（薬液）貯蔵タンクの薬液送り配管のバルブ部分のメンテナンスをしていた。固定されているボルトを緩める作業をしていたところ、誤って薬液吸い上げポンプが作動、バルブの隙間部分から薬液が噴出した。その際、左顔面、左肩、左太もみに薬液を浴び、熱傷を負った。	60	12	321	30～49

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。