

216ゴンドラを起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2019	5	10～11	ゴンドラリフト索輪交換作業中、自身の体勢が適切ではなかったため、胸部をビームに預けた状態になり、自重により胸部を圧迫し負傷した。	63	19	40101	50～99
2	2019	10	13～14	ビルのガラス清掃中、ゴンドラが上昇する際に右手をケージの縁に掛けていたところ、ビル壁面にある給気ガラリのカバーに指を挟み負傷した。	44	7	150101	100～299

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。