

226ストラドルキャリアを起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労 働 者 規 模
1	2019	8	9 ～ 10	構内にて、コンテナキャリアの点検中、タイヤに治具を使用し取り付けた後、タイヤが傾き足で修正しようとタイヤを蹴った際、右足首アキレス腱を断裂した。	69	19	170101	—

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。