

359その他の電気設備を起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2019	1	14 ～ 15	現場に向かうため、倉庫に集合して道具類を積み込んでいた。発電機の調子が悪かったので修理しようとし、倉庫のシャッターを閉め切り発電機を回していたところ気分が悪くなり、一酸化炭素中毒になった。	87	12	30309	1～9
2	2019	1	14 ～ 15	現場に向かうため、倉庫に集合して道具類を積み込んでいた。発電機の調子が悪かったので修理しようとし、倉庫のシャッターを閉め切り発電機を回していたところ気分が悪くなり、一酸化炭素中毒になった。	69	12	30209	1～9
3	2019	1	2 ～ 3	現場に向かうため、倉庫に集合して道具類を積み込んでいた。発電機の調子が悪かったので修理しようとし、倉庫のシャッターを閉め切り発電機を回していたところ気分が悪くなり、一酸化炭素中毒になった。	45	12	30309	1～9
4	2019	2	16 ～ 17	店舗内にて、キャブレター洗浄中、溶剤にバッテリーの端子が接触して引火し、ステンレス製のペットをバッテリー端子から離そうとした際、両手を火傷した。	27	11	80109	10～ 29
5	2019	3	2 ～ 3	社員食堂の深夜食提供後の後片付け作業中に、蓋が開いた状態で、保温ジャーを持ち上げたら、電気コードが作業台に引っ掛かり、反動で蓋が閉まり、止め金部分に右手親指を挟み挫傷および骨折した。	69	7	80209	30～ 49
6	2019	4	17 ～	電気ポットの湯を捨てる際、誤って蓋が外れ、熱湯が右腕、両足に掛かり熱傷を負った。	53	11	140301	300 ～

			18						499
7	2019	4	16 ～ 17	1Fクリーンルーム計量室で、カートラックを非常用扉から準衛生フロアに搬送した際、右足先に延長コードが絡まり転倒した。その際、右膝を骨折した。	64	2	10109	～ 299	100
8	2019	5	14 ～ 15	式場で通夜準備中、御本尊を掛けるため、レクチャー台の裏から矢筈を取ろうとした際、レクチャー台から伸びるコードに靴のヒールが引っ掛かり転倒、右膝を強打し、左側を下に転倒したため、左肘を負傷した。	31	2	170209	50～ 99	
9	2019	6	21 ～ 22	自社倉庫場内にあるフォークリフト充電区域で、充電ケーブルに足が引っ掛かり後ろ向きに転倒し、左肩を強打して負傷した。	58	2	40301	～ 299	100
10	2019	6	16 ～ 17	現場で使用した発電機を置き場に戻す際、誤って発電機を足の上に落として、左第2・3中足骨を折った。	24	4	30107	1～9	
11	2019	6	17 ～ 18	機械運転中の操作盤を開けて、タイマーセットを示すためのラベルを取り出そうとしたところ、内部の電気端子の一部に手が触れて感電した。	26	13	11402	～ 9999	1000
12	2019	6	23 ～ 24	フライヤー清掃中、油を戻そうとした際、手を滑らせて足全体に油をこぼし、火傷を負った。	70	11	80209	30～ 49	
13	2019	7	22 ～ 23	暑かったため扇風機を掛けて首を回そうとしたところ、ガード金具の隙間に指を入れ負傷した。	54	7	150109	30～ 49	
14	2019	7	18 ～ 19	作業所で機械の清掃中、洗い終わった機械の蓋を閉じようとしたとき、誤って小指を挟み骨折した。	47	7	10109	10～ 29	
			11	スーパー店舗内のベーカリー作業場で、バターロールをオープン					100

15	2019	7	7 12	から出すときに手が滑り、高温のバターが左手に掛かり火傷を負った。	54	11	80209	～ 299
16	2019	7	10 11	作業場でサンドイッチを切る電動鋸が落下しそうになったため、押さえようとして、刃を握ってしまい右手親指付根に切傷を負った。	60	8	80201	～ 499
17	2019	8	18 19	車から道具の積み降ろしの際、レバーブロックが足の上に落下し右足を負傷した。	25	4	30309	1～9
18	2019	8	9 10	LEDデモ準備のため社内で事前テストを実施中、点灯確認後プラグを抜こうとした際、人差し指がコンセントとプラグの間に入り感電し倒れ、クモ膜下出血、電撃症となった。	60	13	80109	～ 499
19	2019	8	9 10	電話に出たときに足下に来た約10kgの乳児を抱き上げたところ、腰を痛めた。	50	19	130201	10～ 29
20	2019	8	17 18	機械室で補給水槽（高さ1.8m）を確認するため、タンクのはしごを登って上部の点検口から水槽内のボールタップを動かした。その際、タンク内に漏電が発生していたためショックで地上に落下し、右踵を骨折した。	56	13	150101	1～9
21	2019	9	8 9	岸壁にて、リフトで集魚灯の積み込み作業中、ロープ2本の内1本が外れ、集魚灯がぶらさがりよう落下し、左太腿を負傷した。	43	4	70201	1～9
22	2019	9	8 9	調理場でスチームコンベクションオーブンを使って茹で卵を作っていた。取り出す時間になったためオーブンを開けて、オーブンの上に置いてある手袋を右手で取ろうとしたとき、蒸気が右腕に掛かり火傷を負った。	28	11	80209	10～ 29
23	2019	9	7	会社資材置き場で、約40kgの発電機を1人でトラック荷台へ積もうとしたところ左肩腱板に損傷を負った。	51	19	30209	1～9

32	2019	11	13 ～ 14	スタッフ控え室で休憩を取っていたとき、被災者の背後で他の社員が棚からバッグを取り出した。その際、バッグのストラップが掃除機用のバッテリー（約1kg、18×15cm）に引っ掛かり、バッテリーが落下して左脹脛に当たり負傷した。	23	4	140201	30～ 49
33	2019	11	9 ～ 10	野菜下処理室にて、冷凍庫からカートを使用し野菜を冷蔵庫へ移動中、冷蔵庫の入口ドアとカートに誤って左手を挟み捻挫した。	63	7	10109	50～ 99

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。