No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢		起因物(小)	労働者規
1	2020	1	~	お客様宅庭の、桜の木の上で枝をユニックで吊し切り中に、切った 枝が振れて、切断した吊荷と本体の切り口の間に手を入れて、右手 小指が挟まり指先を切断した。	39		212	模 10 ~ 29
2	2020	1	~	資材倉庫で片付け作業をしているとき、脚立(うま)に乗り、棚の上に荷物を置こうとしたとき、バランスを崩して転落し、膝を強打して膝下を骨折した。	57	1	371	1~ 9
3	2020		9 ~ 10	近接工事に伴う、社有地と民地境界確認業務で、居住者と一緒に民地内を調査していた。そのとき、隣接する家屋の間(約60cm)を移動中、地面に置かれた居住者の物や草木を避けた際、体勢を崩し、起き上がったところ、壁付け給湯設備に頭部を強打し、頭部挫創を負った。	36	3	419	10 ~ 29
4	2020		<b> ~</b>	アパートの現場で、スクレーパーを使って床材のクッションフロア を剥がしていたとき、右手首を突き刺して切創を負った。	20	8	364	1~ 9
5	2020	1	14 ~ 15	建設現場で、室内の1階から2階移動用にはしごを掛け作業中、2階(高さ2.7m)から1階へ後ろ向きで下りる際、はしごの下部が固定されていないためずれてしまい、1階まで落下した。その際、頸椎捻挫、左肋骨を折った。	49	1	371	1~ 9
6	2020	1	11 ~	資材置場で、片付け中、積み込んだ鉄屑が崩れ、左手指を挟み創傷 を負った。	58	5	521	1~

			12					
			14	自転車で市役所に書類を届ける途中、道の左から飛び出してきた他				1~
7	2020	1	~	の自転車と衝突した。その際、横に駐車していたトラックに激突し	69	6	362	9
			15	て腰を打って倒れ背骨を圧迫骨折した。				
			10	車で山道を走行中、積載していた工事用機材から異音が発生したの				1~
8	2020	1	~	で、確認のため停車して後部ドアを開けた際、発電機が右足甲に落	40	4	359	9
			11	下して骨折した。				
			10	工場内で片付け中、約1m弱のところからバランスを崩して飛び降				1~
9	2020	1	~	り、左足関節捻挫、靭帯断裂を負った。	23	3	417	9
			11					
			15	作業場で、現場から持ち帰った残材を剥がす際、2人で同時にバー				10
10	2020	1	~	ルで撤去中、1人がバールを滑らせ急に負荷がかかり、右肩腱板断	69	19	364	~
			16	裂を負った。				29
			19	本社倉庫内で、脚立(高さ1800mm)に上り、荷物の片付け作業を				10
11	2020	2	~	行っていたとき、バランスを崩して後ろへ落下し、腰に打撲を負っ	31	1	371	~
			20	た。				29
			11	住宅建築現場からバイクで別の建築現場に向かう途中、雑貨・ド				
12	2020	2	~	ラッグストアに寄り、工事関係の買い物をした。その後、バイクで	21	17	231	1~
		_	12	駐車場から道路に出るときに、右から来た自動車と接触して転倒		'	23.	9
				し、右足首に関節の障害を負った。				
			10	駅のホームに向かう階段で転倒し、下まで転げ落ちた際、腰椎捻挫 駅のホームに向かう階段で転倒し、下まで転げ落ちた際、腰椎捻挫				30
13	2020	2	<b> ~</b>	および左股関節捻挫を負った。	51	1	413	~
			11	00 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				49
			11	重機を使用し、フレコン(ゴミ用大型袋)をゴミコンテナに投入し				30
14	2020	2	~	ていた。フレコンの取っ手を外そうとした際に、重機のアタッチメ	49	7	145	~
			12	ントとコンテナに左手が挟まれ、親指を骨折して圧挫創を負った。				49
			16	土場で、ワイヤーの片付け中、コンクリートの段差につまずき転倒				1~
				上〜   く、ノー・ シカリの 中、コノノフ 「ジ疫差につよりご転倒」				

15	2020	2	~       	し、コンクリート土間に右膝を強打し、骨折した。	46	2	418	9
16	2020		~	事業所の駐車場で、道具箱を車から降ろしていたとき、地面の石に つまずき、よろめき、転倒した。その際に道具箱が右足の内踝に当 たり、骨折した。	70	2	417	1~
17	2020	2	~	現場で作業中、ホールソー・コアドリルで雨水の溜め桝に穴を開けていた際、刃が食い込んだためドリルを持っていた右手をひねり、甲を骨折した。	52	19	418	1~ 9
18	2020	2	~	RC3階建ての建物から、廃材を搬送用のダンプに積込み中、廃材 (重さ50kg、長さ120cmの鉄骨材)がダンプに当たり、跳ね返って 被災者の右腕肘から手首に骨折を負った。	47	4	522	1~
19	2020	3	~	マンション敷地内の植栽の刈込作業中、12尺の三脚から下りようとしているときに、強風にあおられて落下し、左足踝から小指にかけて2か所ヒビが入った。	48	1	371	1~
20	2020	3		天井漏水のため、脚立をはしごの状態で使用し、管理バルブを閉めようとした。バルブにパイプレンチを掛けて力を入れたところ、バランスを崩して約3m下の地面に転落し、左踵を骨折した。	67	1	371	1~ 9
21	2020	3	~	工場で、コンプレッサーのメンテナンスで、インタークーラー点検 を実施した際、外れた治具がインタークーラーに置いていた右手に 当たり、右手指を骨折した。	42	6	379	10 ~ 29
22	2020	3	13 ~ 14	店舗解体工事現場で、土の煙幕が上がるので散水をしていたとこ ろ、がれき等が落ちてきて、右目横あたりに切創を負った。	60	4	523	1~
23	2020	3	16 ~ 17	店内改装工事中、足を滑らせて転倒し、陳列棚の棚受が右肩に刺 さって創傷を負った。	21	2	417	1~ 9
			11	中学校体育館で、バスケットゴールの修理中、ドリルのキリ交換の				10

24	2020	3	~  12	際、ドリル本体を両膝で挟んで取り換えているとき、膝がスイッチに当たり、電源コードが入った状態のため作動し、軍手をしていた ため巻き込まれ、左示指外傷性拘縮を負った。	61	7	134	~ 29
25	2020	4	<b> ~</b>	解体作業でバールにて家の取り壊しを行っている最中に、左脇腹に 痛みが出て、左第10肋骨骨折の疑いを負った。	22	19	364	1~ 9
26	2020	4	~	事務所玄関で発電機を車に積み込むため、屋外へ運び出したとこ ろ、足下の安全確認を怠り、バランスを崩し、腰を強打し、腰部を 打撲、右足関節を捻挫した。	41	2	418	10 ~ 29
27	2020	4	~	住宅外壁工事中に、ダンプから砕石を降ろす際に、後方ゲートに石 が挟まったので取り除こうとしたところ、右手人差し指を切断し た。	42	7	221	1~
28	2020	4	~	倉庫で、棚の上に乗り探し物をしている際、足が滑って落下しそうになり、下の棚(80cm下)に左足で踏ん張った。その際、左足アキレス腱を損傷し、左足首を骨折した。	40	19	419	1~
29	2020	4	10 ~ 11	廃材を車両に積み込む作業を見守っていた管理者(被災者)が、石 膏ボードが載った台車が目の前でバランスを崩したので、それを止 めようとして左手を差し出したところ、積荷の留め金具で左小指に 裂傷を負った。	60	6	362	300 ~ 499
30	2020	4	11 ~ 12	個人宅外構工事で、庭石を移動中に右足小指を挟んで骨折した。	73	7	711	1~
31	2020	4	16 ~ 17	倉庫の片付け作業中、鋼材で指を挟み、左示指挫滅創、皮膚感染症 を負った。	36	7	521	1~ 9
32	2020	5	17	カイト置き場内で材料を運ぶ際、足をくじいて転倒し、材料で腕を 挟み、右腕に打撲と内出血を負った。	25	2	417	10 ~

			18					29
			13	戸建て外壁塗装作業中、コーキング作業をするのにカッターを使用				10
33	2020	5	~	していたが、カッターの刃が板目に挟まり、力いっぱい引いたとこ	21	6	911	~
			14	ろ、右手が滑って親指が左目に当たり、左目強角膜裂傷を負った。				29
34	2020	5	<b> ~</b>	置き場にて、材料を搬出中に材料の棚と鉄管の間に手を挟み、左手 甲を打撲した。	16	7	521	1~ 9
35	2020	5	16 ~ 17	資材置場で、トラックの材料(手摺)を下ろしている際、手が滑 り、右足の上に材料が落下した。このとき、右足小指を骨折した。	25	4	521	10 ~ 29
			17	建設現場でお風呂のリフォーム工事中、ハンダで配管の設置をして				10
36	2020	5	~	いた際、ウエスに火がついてしまい、そのウエスを手で持って両手	51	11	391	~
			18	と左足に火傷を負った。				29
37	2020	5	15 ~ 16	倉庫内で碍子破砕作業中、30cm位の高さから破砕した碍子屑(20cm×25cm厚さ3.5cm)が落下し、一部が鋭利になっていたため、右足背 挫創、右長母趾腱部分断裂を負った。(足に油が付くため安全靴で はなくゴム長を履いていた)	52	4	529	10 ~ 29
38	2020		~	クレーン車の駐車場で工具を準備中、左足をステップに掛けて積み 終わった際、下に小石があったため右足が滑りひねって半月板を損 傷した。	48	19	921	1~ 9
39	2020		~	ベランダ避難器具の点検作業中、脚立上段から下りようとしたとこ ろ、ステップを踏み外して地面に落下し、右太腿靱帯損傷、右足首 打撲、右肘擦り傷を負った。	31	1	371	1~ 9
			16	材料置き場(2号棟)内で、天井、棚の上の清掃作業中にバランス				30
40	2020	6	~	を崩し、手を掛けた場所の石膏ボードが破損し、左足から落下して	44	1	418	~
			17	(高さはおよそ2m)、踵を強打し、左踵骨を折った。				49
			16	個人宅外構工事現場で、3tダンプトラック荷台から荷物を降ろす作				10

41	2020			業をしていた。作業終了後、トラックから(約90cm)降りたとき、 地面にあった小石に乗った際、右足中指付け根を骨折した。	30	3	711	~ 29
42	2020		10	商店街の雨漏り調査のため、アーケード上のキャットウォークへ上 るタラップで、直下にあるスライド式ハッチの蓋を開けてしまい、 墜落し、肩甲骨・腰骨・尾てい骨を折った。	23	1	418	1~
43	2020	6	~	トンネル内で高圧ケーブルの接続作業を行っていた。規制内で工事 車両が後退した際、別の車両に衝突し、衝突された車両の後方にい た被災者に接触して、腰部・右肩・胸部に挫傷を負った。	24	3	221	1~ 9
44	2020		~	伐採作業中、飛散防止板を持って作業中に足を滑らせ、草刈機の上 へ転び、運転中の草刈機の刃で右示指切断創、右環指挫創を負っ た。	30	8	169	1~ 9
45	2020	6	<b> ~</b>	廃船引き上げ作業中、廃船の床が腐食により抜け落ち落下しそうに なり、胸部を床に打ち付け骨折した。	24	2	239	50 ~ 99
46	2020	7	~	現場で足場の片付け作業中、渡された足場のポールが左手の親指に 当たり左母指MP関節脱臼を負った。	26	4	521	1~ 9
47	2020	7	~	当社資材置き場で、解体工事で発生した廃材を、重機(バックホー)と人力作業で整理、片付けを行っていたところ、運転者が操作を誤り、被災者の左肩部に接触して左肩を骨折した。	36	6	141	1~ 9
48	2020	7	<b> ~</b>	トンネル付近を車で走行中、濡れた路面でスリップし、トンネルの縁石と壁面に接触した。その衝撃で車内の座席に全身を強く打ち、頭部を中心に高エネルギー外傷を負い、外傷性くも膜下出血等を起こした。	23	17	231	30 ~ 49
49	2020		~	ハサミ付きバックホウで片付け中、ハサミのピンが抜け掛けたため、ハサミを少し浮かし修理した際、ピンが抜けてハサミが閉じ、 背中に当たり、腰椎を骨折した。	33	6	145	1~ 9

現場に行く途中、宿泊したホテルの風呂場で足を滑らせて転倒し、   54 2 419 ~ 左肋骨を折った。	50	2020	7	~	高速道路3車線の中央車線を走行中、右カーブに差し掛かった際、路面が濡れており、スリップし、前方を走行しているトラックに接触し、横転した。このとき、頚椎・腰椎捻挫、肋軟骨損傷、胸部・右膝挫傷、全身打撲を負った。	40	17	231	10 ~ 29
10 機で落とそうとした。その際、解体ガラと一緒に足場シートを巻き   45	51	2020	7	10 ~	さの異なるアンチを通した際、ローラー部分に詰まり、機械を止めず引き抜こうとしたため、手が巻き込まれ、右親指を開放骨折し	48	7	169	~
53   2020   7   ~ なったため止めようとした際、右足が滑って左手をついたところ手   42   2   415   9   9   10   首を骨折した。	52	2020	7	10 ~ 11	機で落とそうとした。その際、解体ガラと一緒に足場シートを巻き 込み、引っ張られたシートに押される形になり、3m下の1階部分に	45	1	414	
54   2020   7	53	2020		~	なったため止めようとした際、右足が滑って左手をついたところ手	42	2	415	•
55   2020   7   ~ ガラス板を持ち上げたところ、ヒビが入っていたガラスが垂直に落   26 8   529   ~ 99	54	2020	7	~	ところ、ハンドル操作を誤り制御不能になり横転し、頭部裂傷、脊	30	17	231	
56   2020   8   ~   ろ、高温下(最高気温34℃)での屋外作業であったため熱中症を発   69   11   715   ~   29     2020   8   ~   現場に行く途中、宿泊したホテルの風呂場で足を滑らせて転倒し、	55	2020	7	~	ガラス板を持ち上げたところ、ヒビが入っていたガラスが垂直に落	26	8	529	~
現場に行く途中、宿泊したホテルの風呂場で足を滑らせて転倒し、   54 2 419 ~ 左肋骨を折った。	56	2020	8	~	ろ、高温下(最高気温34℃)での屋外作業であったため熱中症を発	69	11	715	~
	57	2020	8	~		54	2	419	100 ~ 299

58	2020			現場で高さ1.2mのブロック塀を、バックホー(0.25?)で引き倒す 作業をしていたとき、隣にいて、避けきれず、右足首にブロック片	28	5	142	1~
				が当たり、右足関脱臼骨折、右腓骨骨幹部を折った。				9
			16	屋根の葺き替え工事で、ごみを片付けている作業中、地上に落ちて				1~
59	2020	8	~	いる木材を右足で踏んだ際、木材に釘が刺さっていたため、右足底	39	9	522	9
			17	蜂窩織炎および右第2中足骨剥離骨折を負った。				
				各現場の備品移動を行って、ハンドパレット(75kg)を車(キャラ				
			18	バン)の荷台に積む作業を行っているとき、先端を荷台に載せたた				300
60	2020	8	~	め、手を持ち換えようとしたところ、ハンドパレットを荷台から落	25	4	362	~
			19	とした。その際、左足に激突し、左下腿挫創および左腓骨折、左足				499
				関節捻挫を負った。				
			13	作業場で、板金材料を加工中、立て掛けたあった材料の小口で手首				1~
61	2020	8	<b> ~</b>		43	8	521	9
			14	で切り、石田川旅で主角では、ファン。				
			9	山中で、境界杭を観測中、後ろ向きに下がった際、急斜面で足が滑				1~
62	2020	8	~	り、5m下に滑落し、アスファルト上に後頭部を打ち、頭部挫創、胸	65	1	711	9
			10	部圧迫骨折を負った。				
			18					10
63	2020	8	~	休憩所で帰り支度中、急に体調が悪くなり熱中症になった。	37	11	715	~
			19					29
			17	仮設足場設置作業終了後、船外機に乗船して岸壁に移動し上がろう				10
64	2020	8	~	とした際、バランスを崩して左脇腹を岸壁に打ちつけて、肋骨を	58	2	239	~
			18	折った。				29
			14					30
65	2020	9	~	伐倒木の枝払い作業中、チェンソーで切断した枝が左足膝および右	58	6	712	~
			15	足首に当たり、右足関節内果および左脛骨近位端に骨折を負った。				49
			9	作業場で鉄製水中ポンプ(150kg)を移動するため、フォークリフ				10

66	2020	9	~ 10	トからポンプを屋根下に下ろしておき、人力で少し移動させようと した際、ポンプが斜めになり、屋根の柱(鉄)とポンプの間に左手 が挟まり、左手甲を開放骨折した。	51	7	611	~ 29
67	2020	9	9 ~ 10	資材置き場にて、縁石ブロック(25cm×20cm×60cm、重さ66kg)をダンプの荷台から降ろすため持ち上げた際、手が滑り左足の上に落とし、軍手と鉄板入りの安全靴を着用していたが、左足親指付け根を骨折した。	21	4	611	1~
68	2020	9	16 ~ 17	個人宅内装工事で、木製4つ脚キャビネット (H2100×W1800×D450)を4人で各々角を担当し、和室から隣の 洋室へ直線4m移動させた。そのとき、キャビネットの下に表面が フッ素加工されたシートを噛ませていたため、移動後シートを外し た。そのときキャビネットの脚と床の間に手指を挟んで、右手中 指・薬指を骨折および人差し指・小指を打撲した。	61	7	611	10 ~ 29
69	2020	9	~	国道と村道のアンダーボックス(地上高2.0m程度)付近で除草作業中、刈った草の集積作業をしていたところ、コンクリートの天端部から足を踏み外して道路へ転落し、背中と踵を骨折した。	56	1	418	1~
70	2020	9	15 ~ 16	資材置場で、道具の積込み作業中、バックホーのバケットが尾骨に 当たり、尾骨を折った。	43	3	142	1~ 9
71	2020	9	9 ~ 10	ヒバの木を剪定作業中、脚立の6段目に乗った際、バランスを崩 し、脚立ごと倒れ、とっさに飛び降りたため、左踵を強打し骨折し た。	50	3	371	1~
72	2020	9	<b> ~</b>	倉庫で、ダンプでユンボの積み下ろし練習中、ダンプの後ろ扉を閉 める際、ぎっくり腰を発症した。	26	19	221	1~ 9
73	2020	9	~	自動車で高速道路を走行中(助手席)、IC合流地点付近で、路面が 濡れていたことによりタイヤがスリップして、走行中の大型バスに 接触して、右足腓骨を折った。	43	17	231	

74	2020	9	11 ~ 12	新築現場で2階へ電気配線工事をするため、脚立で昇る途中で落下 し、左踵骨、第2、3腰椎椎体骨折を負った。	61	1	371	1~ 9
75	2020		~	剪定作業中、道路に落ちた枝を細かくするため左手で枝を持ち、右 手でチェーンソーを使用して枝を切ろうとしたところ、チェーン ソーの刃が跳ねて、左手に当たり切創を負った。	34	8	136	1~ 9
76	2020	10	~	個人宅造園工事で、脚立に乗って樹木の剪定作業を行っていたとき、体のバランスを崩し、2mくらいの高さから地面に落下し、頭部と上半身を強打して左急性硬膜下血腫を負った。	47	1	371	10 ~ 29
77	2020		15 ~ 16	整備工場内で火災報知器の不具合があり、はしごを使用して感知器の配線状態をチェックするため、断線箇所を調査し確認を行った。その後、はしごから下りようとしたとき、はしごの足が床から滑って4.9mの高さから、はしごごと真下方向に落ち、左足指を脱臼・骨折、右下顎(オトガイ)を骨折、歯牙を脱臼した。	48	1	371	1~ 9
78	2020	10	~	資材置場で、高さ約3mの所にある資材を取ろうとしたとき、昇降階 段の最上段から落下し、大腿骨を折った。	33	1	413	1~ 9
79	2020		16 ~ 17	資材置場で、単管パイプ10本(1本4m、20~30kg)をユニック車の ユニックで吊り上げ荷台から降ろす際、単管のバランスが崩 れ、2、3本の単管が抜け落ち、単管と荷台の内側側面に手が挟まれ た。このとき、左手中指腱断裂、薬指神経腱損傷を負った。	36	7	372	1~ 9
80	2020			事務所の階段で荷物を上に運んでいるとき、足を滑らせて落下しそ うになり手をつき右手首を骨折した。	22	2	413	1~ 9
81	2020	10	~	ポータブルハンドソーで鋼材を切断する作業中、寸法が気になって 手直しした際、動いている刃に左手が巻き込まれて小指を切断し た。	25	8	159	1~ 9

82	2020		~	高さ60cmの木製脚立で、ベランダテラス物干しのビス止めをしているとき、脚立が壊れて足を滑らせて落下し、腰を土間に強打して、右第2、3、4腰椎を骨折した。	47	1	371	1~
83	2020	10	~	トラック荷台で、工具入れBOXをワイヤーで吊してユンボで降ろそうとした際、ワイヤーが旋回したため、足を踏み外して転落し、外傷性頭蓋内出血、第3腰椎圧迫骨折を負った。	62	1	212	1~
84	2020		8 ~ 9	借用資材置き場で雨の中トレーラーから配管を荷降ろし中、750φ1本目に玉掛し、退避のため移動中に足を滑らせて高さ1.76m(荷台+配管)から落下し、左側頭部を打って意識不明となり外傷性くも膜下出血を負った。	24	1	221	30 ~ 49
85	2020		~	個人宅リフォーム工事で、土台水切りを切断するため、保護具を身 に着けサンダーを使用したが、装着が不十分であったせいか、作業 終了後の夜、左目に違和感を抱き、角膜異物角膜炎を負った。	32	4	153	1~
86	2020	11	17	橋の解体工事現場からダンプに乗って帰る途中、忘れ物に気付き、現場に戻った。そのとき、ダンプを停車し降りようとしたが、サイドブレーキの掛かりが甘く、停車場所が坂になっていたため、ダンプが動き出した。慌てて乗車し、サイドブレーキを引こうとしたが、右腕がダンプのドアから出ていて、車が動いてドアと壁に右腕が挟まり、右前腕を開放骨折した。	45	7	221	1~
87	2020	11		冬期雪氷作業の準備をするため、事務所内の倉庫を整理していた。 エンジン式草刈り機を移動させる際、ブレーキを解除しないまま、 無理に先端を動かそうと持ち上げたところ、右足甲に当たり、打撲 傷と裂傷を負った。	24	4	169	50 ~ 99
88	2020		~	工場内で、コンクリート型枠清掃中、前から移動する型枠機と後方から移動するトラバーサ(移動装置)に気付かず、左足が挟まれ、 挫傷を負った。	43	7	169	10 ~ 29
89	2020		0 ~	現場で陽性者が出たためPCR検査を受けたところ陽性となった。	44	90	911	50 ~

			1					99
90	2020	11	13	屋根瓦葺き替え工事現場で、2階足場の手摺りを外していた際、バランスを崩して4mの高さから転落し、下屋根と樹木にバウンドして、右肩・右膝・右足首・右手首を打撲した。安全帯は装着していたが、使用していなかった。	46	1	415	1~
91	2020	11	~	10階建ての建物1階のパイプシャフト内で、ガソリン式発電機を使用し、配管撤去作業中に、扉を閉めていたため、一酸化炭素中毒となった。	27	12	519	1~
92	2020	11	~	工事現場ではしご状にした脚立を上っていたところ、脚部分にストッパーをしていなかったためバランスを崩して脚立ごと土間に転落し、右足踵骨折、左肘橈骨頭を折った。	33	1	371	10 ~ 29
93	2020	12	9 ~	重機資材置き場から整理作業後のスクラップを10tトラックに積んで支店に行き、荷降ろし作業を行うために、スクラップ箱とトラックのアオリの間にある看板に左肘を掛け、右足をアオリの上に上げ、荷を固定していたレバーブロックを外した。その際、風か何かのはずみで、看板が倒れてきたため、腰から地面(コンクリート)に落下して看板の下敷きになり、骨盤を折った。	62	6	221	1~
94	2020	12	~	倉庫で中2階組み立て作業中、脚立に乗りスパナでボルトを固定していたところ、バランスを崩して高さ1.5mから転落し、左手骨折、腰部・腰骨盤に挫傷を負った。	52	1	371	1~
95	2020	12		自社採石場での掘削作業の手元として、土砂の積み下ろし作業をしていたとき、次工程の機械に不具合が発生し、修理の手元に入り、機械のテンションロッドのピンを取り付けるときに、テンションロッドに左手親指を挟んで切断した。	26	7	169	10 ~ 29
96	2020	12	11  ~	お客様宅でカーペット工事の見積もりおよび確認のとき、細部まで の確認のため、何度か立ち座り(正座)をしていた。そのとき、再 度座ろうとしたところ、少しバランスを崩し、左膝を床に思い切り	59	3	417	1~

				打って靭帯損傷を負った。				
97	2020	12	15	倉庫内で資材の片付け作業中、トラックの荷台に上がり、荷物の型	56	1	221	1~
			~	枠資材に乗ったところ、天秤状態となって地上に転落し、地面で胸				9
			16	部を強打して左肋骨を折った。				
98	2020		9	加工場で、鉄筋材の整理中、材料の束が落下し、材料と鉄骨の間に 右手を挟まれ、右橈骨遠位端を折った。	21	7	521	10
			<b> ~</b>					~
			10					29
99	2020	12	18	ダウンザーハンマーを組立作業時、作業台の上でラジェットにパイ		1		50
			~	プを取り付けてボルトを締める際、体勢を崩して1.5m下に転落し、	32		371	~
			19	左鎖骨を折った。				99

出典:<u>https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\_pgm/SHISYO\_FND.html</u>(職場のあんぜんサイト)

参考: 労働災害の分類の概要

各小業種における死傷災害事例(最大99事例まで)(2020年)に戻る。