

金属製家具製造業における死亡災害事例（1999-2020年）

年	月	発 生 時	死亡災害事例	起因物 (小)	事 故 の 型	労 働 者 規 模
2006	11	15 ～ 16	被災者は、休憩時間にビル2階の作業場からビル1階に降りて行く途中に階段を踏み外し、転倒した。	413	1	10 ～ 29
2006	11	16 ～ 17	被災者は工場で、帯状の鉄板をロール状に巻いた金属材料（直径121センチ重量710キログラム）を天井クレーンにて移動しようとしていた。立てかけられた材料の2個に玉掛けをしようと材料の間に入ったところ、荷が倒れ金属材料の間に挟まれた。	521	7	1 ～ 9
2011	9	12 ～ 13	工場の屋根の修理のために屋根に登っていた被災者が、スレートを踏み抜いて4.7メートルの高さから工場のコンクリート床に転落した。	415	1	10 ～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_03.htmlに戻る。