

たばこ製造業における死亡災害事例（1999-2021年）

| 年    | 月 | 発<br>生<br>時 | 死亡災害事例   | 起因物<br>(小) | 事<br>故<br>の<br>型 | 労<br>働<br>者<br>規<br>模 |
|------|---|-------------|--|------------|------------------|-----------------------|
| 2004 | 3 | 2<br>～<br>3 | たばこのフィルター自動供給システムにおいて、自動搬送装置のローラーコンベヤ上で5段積み段ボール箱が所定位置からずれて停止したため、昇降機（搬送装置の一部）の昇降路開口部に体を入れ上記ダンボール箱を押し込んだところ、昇降機の搬器が上昇し、搬器と昇降路横枠の間に挟まれた。 | 229        | 7                | 100<br>～<br>299       |

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pg/SIB\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

[https://www.jisha.or.jp/international/topics/202210\\_30.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202210_30.html)に戻る。