

製糸業における死傷災害発生事例（2017年）

年	月	発生時	死傷災害発生事例	年齢	起因物 (小)	事故の 型	労働者 規模
2017	1	20 ～ 21	倉庫に並べてあるパーツ掛け台車を引っ張り出す時、台車の一部位が足の上に乗り上げ、打撲を負った。	26	611	7	1 ～ 9
2017	7	10 ～ 11	工場内において、糸繰機で糸を巻きつける作業をしていたとき、糸が絡まり、機械を止めずにその部分を触ったところ、指に糸が絡まり、右手薬指の爪の部分を切断した。	76	169	7	1 ～ 9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_06.html