

紡績業における死傷災害発生事例（2017年）

年	月	発生時	死傷災害発生事例	年齢	起因物 (小)	事故 故の 型	労働者 規模
2017	1	16~ 17	工場マッハコーナー周辺にて、ブロークリーナーのフィルター部に吸い込まれた異物を除去していた。終了後、機台の上から降りようとしていたが、脚立が低く機台から少し離れていたため、誤って足を滑らせて転落し、機台横のインバーターBOXに腰部を打ち付けた。	59	169	1	300 ~ 499
2017	1	14~ 15	商品を梱包するダンボールケース（50cm×50cm×30cm）を商品を入れて（約20kg）移動しようとしたとき、誤って腰をひねった様な感じになった。	52	611	19	10 ~ 29
2017	2	15~16	カード機（原料からゴミ及び短繊維を除去する機械）のワイヤー巻き換え作業準のため、サイドシャフトを取り外し中に、片方のシャフトが落下し（固定用ボルトは取り外した状態）機台とスプロケット（歯車）の間に左手人差し指を挟まれた。	56	612	7	50 ~ 99
2017	4	9~ 10	工場内で稼働中の機械の異常や糸切れ等の見廻り中に、数ヶ所に糸切れを発見した為、糸つなぎ作業をしていた。そのうち1本がフィードローラーに糸が巻きついており、通常はフィードローラーに巻き付いた場合は機械停止まで放置することになっているが、誤って巻き付き糸をカットしようとして指を挟んでしまった。	58	169	7	10 ~ 29
			工場にある織機No.92号機において、箆・ヘルド（幅190cm、奥行10cm、高さ35cm、重さ8kg）を織機に仕掛ける作業の時、箆・ヘルドを				

2017	11	13～ 14	当社A工場で作業中混打綿室にて、原綿を開俵した風袋に足が引っ掛かり、躓いた際、右膝を強打した。	58	611	2	～ 49
------	----	-----------	---	----	-----	---	---------

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_06.html