

地下鉄建設工事における死傷災害発生事例（2017年）

年	月	発生時	死傷災害発生事例	年齢	起因物 (小)	事故の 類型	労働者 規模
2017	11	14～15	被災者は、軌道下にてポンプ室の鉄筋組立作業に従事していた。使用する鉄筋の運搬が完了し、下へ移動する為に梯子を下りようとしていたところ、1.75m下へ転落した模様。（現認者なし）	45	371	1	1～9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_06.html