

射出成型機を起因物（小）とする死傷災害発生事例（2017年）

年	月	発生時	死傷災害発生事例	年齢	業種 (小)	事故の型	労働者規模
2017	1	11～12	工場内で鋳込作業中、アルミ溶湯が床のエアースーツに落ちた事が気になり、鋳造型自動操作の非常停止をせずに、シリンダー部とベースのすき間から手を入れアルミカスを取ろうとして、右手を挟み負傷した。	51	11102	7	10～29

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to : [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_06.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_06.html)