

架線集材機械を起因物（小）とする死傷災害発生事例（2017年）

年	月	発 生 時	死傷災害発生事例	年 齢	業種 （小）	事 故 の 型	労 働 者 規 模
2017	9	13 ～ 14	山林で、スイングヤーダでの集材作業中に吊り荷が転石に当たり、退避していた被災者の左腕に当たった。	36	60201	4	10 ～ 29
2017	11	10 ～ 11	第4機械工場中型トランスミッション課カーボン出荷ラインバリ取り工程にて、シンクロリング（重さ：387g）の表側、裏側の端面、および内径のバリ取り作業をペーパーヤスリを用いて行っていたところ、手を痛めた。	48	60201	6	1 ～ 9

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to：[https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_06.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_06.html)