

軌道装置を起因物（小）とする死傷災害発生事例（2017年）

年	月	発生時	死傷災害発生事例	年齢	業種 (小)	事故の 型式	労働者 規模
2017	7	8~9	ゴルフバック自動搬送車の通路周辺で話をしていたら搬送車に気がつかずぶつかってしまった。数日たっても痛みがとれず右第10肋骨を骨折していた。	61	140301	6	50 ~ 99

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to : [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_06.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_06.html)