

人力機械を起因物（小）とする死傷災害発生事例（2017年）

年	月	発生時	死傷災害発生事例	年齢	業種（小）	事故の型	労働者規模
2017	1	10～11	パレット積みの商品をハンドリフトを使用して昇降機の上で荷卸し作業中、昇降機から足を踏み外し、約70cmの高さから後方に転倒し仙骨部を挫傷した。	41	40301	1	10～29
2017	2	11～12	車庫内において荷締めの手直しをしている時に、レバブロック（固縛機）をケーシング（丸い筒状のφ800の品物）の上に置き、その下の品物を固定する作業をしている時、上に置いたレバブロック（約10kg）が滑って落ちてきたその時、手を引いたが間に合わず手の先に落ちてきて鉄板敷の荷台との間に挟まれて右手中指と薬指の先の部分を骨折した。	45	40309	4	1～9
2017	2	15～16	本社作業所にてアイライナー容器のバネを圧縮作業中、容器がずれたため元に戻す際に誤って圧縮機に左手小指を挟まれてしまった。爪半分を損傷（はがれ）、激痛のため身動きがとれず、現認者に至急病院へ搬送してもらった。	49	10805	7	10～29
2017	2	10～11	製本工場にてカレンダー金具の板に穴を開ける作業をしている時に誤って右手人差し指を挟んだ。	43	10709	7	10～29
2017	2	17～18	廃品庫外側でカーゴ台車をたたんで運搬していた際、カーゴ台車を左足の上に倒してしまう。その後も運搬を続け、1期3F西エレベーターを出たところで再度左足の上にカーゴ台車を倒してしまい、左足を受傷した。	50	10101	5	300～499
			荷卸しを準備している際、荷締め機を取り外しているときに強				30～

2017	3	6~7	風、降雨の中で風に煽られ、荷締め機を手放してしまい、右足の甲に落下した。	48	40301	4	49
2017	3	14~15	天井クレーンを製作中にクレーンガーターを作業中に、ジャッキアップ台を少し移動した際にジャッキが落下し、左手の上に落下した。	40	11301	4	1~9
2017	3	3~4	冷蔵庫内改修工事において、解体した鉄骨を台車で運んでいた際、2つのうちの1つの台車から鉄骨（H鋼）が落ちて、右手中指・人差し指・薬指が挟まれて、中指・人差し指を骨折した。	25	30209	4	1~9
2017	3	11~12	被災者は単独で、ストレートグラインダーを借りるため定盤の総組ブロックの船底外板側で、センターエレクション部の磨き作業を行っていた作業員に近付いた。ストレートグラインダーを借りた後、ドックの建造船に向かいながら約3m離れた場所でシームをワイヤブラシにて研磨していた作業員の方を見た際、ワイヤブラシのワイヤが飛来して、被災者の目を直撃し、左目を受傷した。（ワイヤの飛来距離約3m）	23	11501	4	100~ 299
2017	4	10~11	公園駐車場で自転車で乗りながら車を誘導後、駐車場詰所まで戻り自転車を停める直前に、後方から出庫してくる車があり、自転車のバランスを崩して左側に転倒し、左の手のひらを地面で強打した。	63	170209	2	—
2017	5	10~11	個人宅外構工事現場内において、電動コンクリートカッターでブロック塀を斫り作業中、カッターを滑らして左母指の付け根部分に接触して切傷した。	63	30309	7	1~9
2017	5	15~16	建設機械部品の寸法不良を手直しするため、油圧ジャッキとパイプを使用し広げる作業を2人で行ない、1人はジャッキ、1人はパイプを手で持ち押さえていたところ、加圧が最大になったところでジャッキが外れ、パイプを持っていた1人がパイプと高さ調整をしていた当て木材の間に右手人差し指を挟み骨折した。	52	11301	7	30~ 49
			ビニールハウス内を換気するために、ビニールハウスを開けよう				

2017	5	10~ 11	とし、ビニールを巻き上げる機械でビニールを巻き上げていた途中で取っ手が外れてしまい、ビニールを巻いたパイプが下がり、左腕の洋服の裾が巻き込まれ左手首を挟んでしまった。	23	90209	7	10~ 29
2017	5	10~ 11	緊急患者の入院手続きを患者と一緒にしている時、患者の状態が急変し、ストレッチャーに乗ってもらう時、患者が急に横たわり、患者の体とストレッチャーの金具が右手に挟まり負傷した。	49	130101	7	100~ 299
2017	5	18~ 19	ギフトの荷物を載せたカゴテナを2人で運搬中に前側で運搬しており、誤って前輪で右足を轢いた。	54	80201	6	100~ 299
2017	6	16~ 17	カゴ車に商品を積み込んで搬送する際、カゴ車を前に押し出した時に左足が纏れ、捻って負傷した。	36	50101	19	100~ 299
2017	7	12~13	ゴミ用のコンテナが数台並んでいるところで左手でコンテナを支え右手でゴミをコンテナの中に捨てていた時に、地面に穴があいていたため、コンテナの車輪が落ちて、コンテナが傾き、慌てて左手を引いた時に、コンテナの溝に小指をひっかけて脱臼骨折した。	39	10104	5	300~ 499
2017	7	18~19	荷受場で折りたたんだ状態のカゴ車を所定の位置に戻そうとした際、強風でカゴ車（縦45cm×横110cm×高さ165cm、重さ20kg）が倒れ左足小指を強打し骨折した。	39	80201	5	500~ 999
2017	7	16~17	当社工場にてトラックに積んであるスクラップの荷降ろしのため、ワイヤーを外そうと荷締機（ガッチャ）を緩めて手を放した時緩んだ反動で荷締機が自身の顔の方向へ向かってきて右目に当たり、負傷した。	36	11009	6	10~ 29
2017	7	8~9	遠心クラッチ組立治具（ペダル式）に製品を固定してネジを留める際、ネジが固く力を入れたところ手が滑りバランスを崩してペダルを踏んでしまった。その際、治具と製品の間左手薬指が挟まれ受傷した。	38	170209	7	300~ 499
			左リヤ前輪トルクロッド取付時の際、取付ボルトの位置を合わ				

2017	7	22~23	せるため、左前輪タイヤの下にジャッキを入れ高さを調整し取付ボルトを入れる時にタイヤの下のジャッキが外れ、左前輪の位置が下がり左手の指が挟まれた。	21	80202	7	30~ 49
2017	7	16~ 17	縫製工場において、縫製資材を準備する工程で、大型ペーパーカッターでマジックテープを切っていた。カッターのレバーを上げてロックがしっかり掛かっていることを確認しないまま、次に切るマジックテープを左手でセットしていたとき、カッターの刃が下りてきて、人差し指・中指・薬指を切った。	23	10301	8	10~ 29
2017	9	16~ 17	地内の空気弁筐修繕工事現場にて、空気弁筐を交換後、堀削したところを碎石で埋戻し転圧していたところ、下層にコンクリートのボックスカルバートがあったことで、転圧機械のダンバーが跳ね返り、左足親指、人差し指に着地し負傷した。	47	30209	6	10~ 29
2017	9	13~ 14	屋外アトラクション施設にて、カヌー船尾キャストとして操船中に右わき腹に痛みが生じたが、筋肉痛と自己判断し、勤務継続。翌日休日のため、安静に過ごしていたが、回復せず欠勤。一週間程度様子を見していたが、痛みが残っていたため、後日社内救護室受診し、外部病院受診となった。	22	140302	19	10000 ~
2017	10	16~ 17	事務所第二工場トラックヤードで積込作業中のトラック荷台の上で4×8製品を胴巻にて荷締する際、足跡がつかないように安全靴を脱ぎ、裸足で製品の上に乗って作業していたところ、となりの3×6製品の上においてあった締め機が左足親指の上に落ち骨折した。	46	11009	4	10~ 29
2017	11	14~ 15	当社工場内において出張作業の準備をしている時、トラックにガレージジャッキ（30~40kg）を積み込もうと持ち上げたところ、腰に激痛が生じた。	43	11701	19	10~ 29
2017	11	10~ 11	利用者を1階特別浴室にて入浴業務中、ストレッチャーと本体との間に右手指を挟み負傷したものである。	50	130201	7	50~ 99
			当社資材置き場内で、コンテナを当社で再利用するため、コンテ				

2017	12	7~8	ナの壁をサンダーで切断作業中、突然サンダーが壁にはじかれ、 添えていた左手中指に当たり負傷した。	63	30199	6	1~9
------	----	-----	---	----	-------	---	-----

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to : [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_06.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_06.html)