

合板製造業における切れ・こすれ災害の死傷災害発生事例（2017年）

| 2017年発生月 | 時間    | 死傷災害発生事例   | 年齢     | 労働者規模 |
|----------|-------|--|--------|-------|
| 2        | 8~9   | 工場内で木材をカットする機械を使って木材をカットする作業をしている時に、丸のこ機械が動作している際中であつたが、カットしなければならない木材が上手く機械にセットされなかつた為、左手で端部を押さえた際に機械に指先が挟まれそのまま回転する丸のこに左手中指、薬指、小指を切断されてしまった。       | 54~29  | 10    |
| 5        | 1~2   | ウェルダ-のシュレツダーに向かうコンベアに単板が引掛かっていた。本来は棒などで押さえて流しているが、被災時は単板が大量に詰まっていたため、足で押さえて流そうとした。その際コンベア機の鉄板に一度右板をのせようとしたら足が滑り、バランスを崩して左太ももが鉄板に当たって切つた。             | 18~299 | 100   |
| 6        | 11~12 | ベニアレース（原木を大根のカツラ剥きの様に薄く切削する機械）のナイフ（刃渡り約220cm、重さ約60kg）を交換する為、移動台車にナイフを載せて反転させた時に、台車の溝に上手く入らず、治具を使用して直す際に足を滑らせ、左手がナイフカバーに接触し、カバーが外れて刃先に左腕（手首下）が当たり切れた。 | 38~299 | 100   |
| 7        | 14~15 | 木工所で木材加工中に誤って指を入れ、左手小指以外の4本を第二関節まで切断された。   | 62~29  | 10    |

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to : [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_09.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html)