

紙加工品製造業におけるロール機（印刷ロール機を除く。）を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
4	11～12	工場でフォルダーグルアーと呼ばれる段ボール自動貼り機を操作しているとき、回転体の近くにあった段ボールに油汚れが付いている事に気づき、機械の電源を止めずに油汚れを拭き取ろうとして、回転体に左腕が巻き込まれた。	25～99	50
4	11～12	折り機の調子が悪かったため現場リーダーに点検をしてもらっていた際、機械の電源を切り手でローラーを回しチェックしていた所、反対側にいた本人が紙が詰まりそうだったので、紙を取り除こうとした際にローラーとローラーの間に指を挟んでしまった。他の労働者が誤って起動スイッチを押してしまった。	30～49	30
6	13～14	作業場として使用している倉庫内にて、ダンボールシートを貼り合わせるローラーの掃除中、電源が入っている事に気がつかなかった為、ローラーに右手が挟まり、人差し指・中指・薬指を負傷した。	37	1～9
9	23～24	加工の第一号ダイカッター機にて、ビスを外した木型を取り外すため、正回転用ペダルを踏めばローラーが元に戻り木型の取り外しが完了するが、この時に木型に右手を添えて逆回転のペダルを踏んでしまい上部ローラーとの間に右手を巻き込んだ、ペダルを外せば回転も止まるが、踏み続けた状態で右手を引き出そうとしたため負傷した。	21～299	100
11	13～14	本社工場内で段ボール箱を製造する過程で、箱の両端を接着する糊が排紙ローラーに付着した為、それを拭く為に回転しているローラーに触れた時に手が巻き込まれた。	27～49	30
		インクのローラーを掃除して、低速で機械を回転させながら、右手でローラーの下		1～

12	16~17	についた水をふいていた時、誤って左手をローラーに置いてしまい、手が巻きこまれてしまった。	48	9
----	-------	--	----	---

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html