

無機・有機化学工業製品製造業における墜落・転落災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
3	10~11	休憩時間にトイレから帰る際、何も無い所で安全靴の底が床に引っ掛かり躓いて、左手をついて左肩に全体重がかかり、左肩の関節を脱臼した。	33~29	10
3	9~10	工場内で車輪付き足場を移動中、高さ調節のために足場に登った時にバランスを崩し、飛び降り（約1m）で右足首を捻った。	45~99	50
4	18~19	廃棄物を投入後、コンテナに設置されている階段を下りる際、残り2段（約40cmの高さ）より足を踏み外し、背中から転倒した。背中に違和感があったが、就業できない程ではなかったので、その後もそのまま就業した。背中の痛みがあり、後日、肋骨が3本折れ、内1本が肺に刺さっていることがわかった。	57~29	10
5	18~19	夜間トラック出入のためプラットホーム踊り場に業務終了後、照明用の電気スイッチを入れ戻す時に、階段脇が濡れていたため足を滑らせ下に落ちてしまい（高さ1m10cm）、左足かかとを骨折してしまった。	66~29	10
5	9~10	プラント運転停止後に設備（クレンチ塔）の洗浄を行い、開口部の養生を行った。洗浄後の復旧前確認を行う為、開口部の養生を外した直後に意識を失い、1.85m下の作業架台に転落し、左目上、眉間、首の3ヶ所に切創（合計10針縫合）、腰部等を打撲（内出血有り）した。	34~499	300
6	16~17	当社工場内でフレコンバックにシートを被せる作業をしていたところ、シートを引っ張った勢いで、フレコンバックの1段目より落下し負傷した。	46~29	10

12	10~11	工場内の粉碎室内において、脚立に乗って頭上の集じんダクトの上のほこりをエアホースで払い落していた時に、足を踏み外して転落してしまった。	62	100 ~ 299
----	-------	---	----	-----------------

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html