

機械（精密機械を除く）器具製造業における建築物、構築物を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
3	10~11	工作機械のテーブル上で、鉄屑をほうきで除去する作業中、立てかけていたほうきを取ろうと、テーブルの縁の鉄屑用バケツに右足をかけた際、バケツ内に右足が滑り落ち、バランスを崩して転倒した。そのとき右足つま先部がテーブルの下くぼみにひかかり抜けず、バケツの縁に右足首上部が圧迫されて骨折した。	35~99	50
4	11~12	工場内にて、高さ1.8m位のタラップの所からバランスをくずし落下し、左足を骨折した。	42~29	10
7	8~9	配送先に到着、納品を完了し空バツ回収中、店舗駐車場内、車両後方に倒れている本人をお客様が発見し救急車を呼ぶ。店舗から連絡を受け、すぐに派遣元担当者へ報告、その後の対応を依頼する。派遣元担当を通じ診断書の提出を依頼中、亡くなられたとの連絡を派遣元担当より受けた。車→3tトラック	56~29	10
7	17~18	工場外周で、屋根散水用ドレン弁を開いて水が出るか確認するために、雨トユと散水用ドレン弁に気を取られながら歩行していた時、雨水浸透柵段差を踏み外し足首をひねり小石の上に、踝がのる状態で転倒したため、左足関節外顆骨折した。	46~99	50
7	7~8	駐車場から工場へ行く途中、転んで手をついた時に損傷した。	55~29	10
12	9~10	年末大掃除中に、生産管理室で予想以上に埃が舞ったため、皆にマスクを配ろうと思ひ慌てて取りに行こうとし、床に撒かれてた洗剤に滑って転び、左手を強打して	51~	30

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to : [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_11.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html)