

その他の製造業－その他における人力運搬機を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	11～12	1FBラインとCラインの間の通路にて、カートを使用しながら仕分け済みトレイ等の運搬業務中、通路内で旋回したところ、乗せていたトレイが落ちそうになりトレイを落ちないように取ろうとしたところ、カートのタイヤに足を引っ掛け転倒した。	58～99	500
3	17・18	現場作業場で作業終了後の後片付けをしている時、後方から声を掛けられて振り返った際に、足元にある台車に接触し転倒し、右手で受け身を取ったとき右肘を強打し骨折した。	50～29	10
5	8～9	1階輸送作業場にて、2段積みのカゴ台車（鉄製、キャスター付）を整理しようと移動させた時、上段のカゴ台車がずれ落ち掴んでいた左手を負傷した。	31～99	50
6	11～12	当工場内において、ビン製品の検査作業で不良品の型番をホワイトボードにペンで記入し、ボード用のペンを小走りで所定の場所へ戻しに行った際、横向きに置いてあったハンドフォークに足を引っ掛けて躓き、コンクリート床に転倒して右足を骨折し、左足を捻挫する。	51～29	10
7	15・16	2階作業場でカゴ車に積んであったコンテナに入ったカットかぼちゃをピロー包装機で包装するため、カゴ車のフックを外そうとした際、フックが変形していて外すのが困難だったため、下からバーを叩き外したところ、バーが外れて左手を挟み負傷した。	22～29	100
10	8～9	運搬用エレベータで2階に上げた台車をエレベータ内から引き出す時、車輪が隙間に脱輪し、普段より強い力で引き出そうとして腰を痛めた。	23～	100

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to : [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_11.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html)