

その他の製造業－その他における作業床、歩み板を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017 年 発生 月	時間	死傷災害発生事例	年 齢	労 働 者 規 模
3	9~10	ステンレス鋼材（Φ90×800L）を手で持ち運びする際に転倒し、右肩を強打した。	40	10 ～ 29
5	16 ～ 17	塗装工事中に、2ヶ所の塗り残しをタッチアップしていたとき、1ヶ所にフックを掛けて終わり、2ヶ所目にフックを掛けようとしてふらつき落ちた。	46	1～ 9
9	16 ～ 17	ピッキング場ケース置場において、ケースをピッキング作業中、ケースの端に掛けてあった紐に右足が絡みバランスを崩して転倒し、コンクリートの床に右足を強打し骨折した。	54	10 ～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html