

社会福祉施設におけるその他の一般動力機械を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	11~12	老健施設内の駐車場を小型除雪機で除雪中、雪の状態が水分を含んでいた為、除雪機の雪排出口が詰まり、排雪ロータリーのスイッチを切り、ロータリーが惰性がついて回っていることを失念し、シャーベット状の円錐形の雪を右手で取り除いた時に右手がロータリーの羽根に当たり、グサと感じ、右手の指が折れたような感じが有り、軍手の上から血が滲むような負傷をしてしまった。	73	100~299
2	14~15	クリーニング工場の作業場において、製品を結束する結束機（バーが回転する）のすぐ横にゴミ袋をかける鉄のフレームが置いてあった。本人がその横で製品を積んでいたところ、別の職員が結束機を使用した際、バーが鉄のフレームにあたり、その勢いでフレームが本人の左脇腹に直撃した。	44	10~29
6	16~17	施設内において清掃作業中に、掃除機をかけていて段差の上に掃除機を置いたところ、左足の甲に落下し、左足の小指を骨折した。	22	500~999
6	14~15	工場内で棒状の豚肉をフードスライサーで角切りしていた時、豚肉が出て来るところから豚肉を取り出そうと左手を入れた際に、フードスライサーの刃に左手中指の先が当たり同部を負傷したものである。	25	10~29
7	13~14	会社施設に隣接する道で、草刈りの作業をしているときに、使用していた草刈り機が、地面に落ちていた鉄片を回転に巻き込んで跳ね、右眼に当たった。	25	10~29
10	12~13	事業所の玄関前で稲の脱穀機をバックで移動させている時、後方に柱があることに気付かず脱穀機と柱に挟まれ、左下腹部を強く圧迫し皮下出血した。	37	1~9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html