

ゴルフ場における建築物、構築物を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
2	9~10	西コース2番左バンカー横にてボールを探している時に、マンホールの上に乗ってしまい、蓋が外れて足が嵌まり、骨折した模様である。	49	1~9
5	13~14	ゴルフ場内において水路の清掃をしている時、足元が滑り横転した。水路のブロックで右側肋骨を痛め、しばらく様子を見ていたが良くならならず、右側一番下の肋骨骨折が判明した。	58	30~49
5	14~15	当社ゴルフ場内クラブハウス南側斜面にて草刈作業中、刈り払った草をブロワーで集草していたが、熊手での作業に切り替えようとブロワーを背からおろした際、バランスを崩したためその状態で1m強位の高さから飛び降りたところ、排水路の縁石の凸部分の上に左足から着地してしまって左足踵を負傷した。	64	30~49
7	15~16	カート庫手前にて被災者がキャディ業務終了後、使用したカートを洗うためそのカートに乗り、洗い場に向かう途中。バケツの水を捨てようとカートを止め降りた所、グレーチングが破損している場所に足がはまり、転倒した。その時は打ち身だけだと思い、しばらく様子を見たが痛みがひかなかった。全治2週間と診断された。	65	50~99
10	13~14	キャディ業務中、18番グリーンからクラブハウスに戻る途中、側溝に足を踏み入れ転倒し、右足を負傷した。	53	30~49
12	15~16	レストランの厨房内で、洗浄した食器の片付け作業をしているとき、段差のある床にスロープを設置した場所を移動中、足を滑らせて転倒した。	70	30~

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html