

公園・遊園地における墜落・転落災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	17～18	遊園施設内で勤務終了後、事務所を出て帰ろうと階段を下りる時、踊り場になる1段手前で足を踏み外して転倒し負傷した。	30	—
2	15～16	3ヶ月前に行われていた祭りの展示物を解体作業中、地上約7.2mの高さにある足場に乘ったところ、足場を支えていた板が梁から外れ、足場の板ごと落下し、途中地上約3.6mの足場の板に乗ったものの、度の足場の板も外れ、地面に落下した。落下した際、背骨の圧迫骨折及び肋骨の骨折、左手首の骨折をした。	61	10～29
4	10～11	スポーツ推進課所管の公園駐車場にある男子トイレにおいて、入口扉のレールを確認するために脚立に上って作業をしていたところ、アルミ製の脚立のあしが折れ曲がりバランスを崩して転倒し、右足を骨折した。	63	1～9
7	9～10	遊園地内の清掃をするために道具を持って柵を乗り越えようとしたところ、バランスを崩して転倒し、右肘等を地面に打ちつけ負傷した。	61	100～299
10	8～9	エスカレータ内側デッキカバーを清掃中、雑巾が手すりに引っ掛かりバランスを崩して、背中から一回転し転倒。その際頸、肩、腰、頭を強打し後頭部より出血した。	65	50～99
11	4～5	バックヤードにて、循環ポンプスイッチの確認の為、暗闇の中階段を5、6段上がった時、足を踏み外し転落して負傷した。高さ約1.5m	67	1000～9999
11	20～21	被災者は、場内のステージにおいて、仮面舞踏会パーティー公演終了時に、ステージ前方の階段を下りる際に、仮面着用により視野が狭かったため、最後の階段を踏み外し負傷した。腫れていたため、当日は湿布をし、翌日病院を受診した	42	1000～9999

ところ、右第五中足骨骨折と診断された。

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html