

ビルメンテナンス業における崩壊・倒壊災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	3 ～ 4	剥離作業で床の汚れを削っていた際、横に倒して端に寄せていた机が倒れてきて頭にぶつかり負傷した。	29 ～ 29	10 ～ 29
1	15 ～ 16	文化教室での机の片づけ作業中に、同じ作業をしていた者が、机の天板を広げようとしたところ、広げきれずに机が倒れてしまいその際に本人の左足に当たり、裂傷と解放骨折を負った。同時に机をよける際に右腕をひねったものである。	63	—
5	9 ～ 10	4階リネン室前通路に置いて、客室清掃の業務中、リネン類を積載した台車（長さ約120cm、幅約60cm、高さ約150cm、金属製、積載物積込約100kg）の向きを変えようと支柱を掴んで引っ張った。その際、台車のバランスが崩れ、台車が体の上に倒れこんできて下敷きになり、腰部分を負傷した。	61	30 ～ 49

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to：[https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_09.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html)