

道路建設工事におけるその他の一般動力機械を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
4	8～9	草刈り機にて草刈作業中に、段差にはまり機械から振り落とされて転落し、ハンドルレバーが手に引っ掛かり、草刈り機のレバーがバッグギヤに入ってしまう、自分の方に向かってきて轢かれた。	59	10～29
6	9～10	道路の伸びた雑草を伐採している作業中、右足の外側脛の部分を草刈機によって裂傷したものである。	62	10～29
11	9～10	工場内舗装道路工事現場で、コンクリート製重圧管の切断作業をしている時に、ハンドカッターを引き上げる際、バランスを崩してハンドカッターがはね、左手首に刃があたり6針を縫合する負傷をした。	67	1～9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html