

土地整理土木工事業における転倒災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017 年 発生 月	時 間	死傷災害発生事例	年 齢	労働 者規 模
1	11 ～ 12	法面補強工事作業中に、道路に停車した軽トラックに上着を脱ぎに行き、上着を片付けて掘削場所に戻る途中で、道路上で転倒し、右手首を骨折してしまった。	64	—
6	16 ～ 17	外から事務所に帰ってくる途中、事務所の入口付近にて、階段（1段差）に躓き、右足足首を捻り、小指を骨折した。	62	1～9
9	10 ～ 11	資材置場で資材の片付け作業中、4mの単管パイプ（2本）を担いで移動している際、足元にあったバタ角（90×90、2m）に気付かず、つまずき転倒した。	37	10～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html