

その他の土木工事業におけるその他の環境等を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	16~17	店舗裏の氷（高さ約3m、幅約5m、厚さ、約30cm）撤去作業中、かけやを使用して横から砕いていき、残り約1.3mのところ屋根から落下した氷が脚立に当たり転倒し、その際に氷に挟まれ負傷した。	56	—
1	11~12	自社加工場内で資材の氷取り作業中、足元の氷に足を滑らせ転倒し、右人口股関節の周囲を骨折した。	55	10~29
1	9~10	雪を払うために歩いていたところ、アスファルト脇に凍結したところがあり転倒した。その際、農業用草けずり（長柄約120cm）を持っていたため、左手首をねじり骨折した。	63	1~9
2	14~15	除排雪の業務中に足を滑らせ転倒し、その際に左手を受傷した。	54	10~29
2	8~9	後片付け作業中、会社敷地内を徒歩で移動中、坂道で転倒し腰を強打する。下り坂で路面が凍結し滑り易くなっていたので注意していたが足元が滑り転倒した。転倒後、痛みが酷いので、休憩室で安静にしていたが、あまり改善されないため病院へ行き診察の結果、腰椎突起部が骨折していた。	41	30~49
4	14~15	運送現場にて、歩行しているときに足場が不良であったため足に負荷がかかり、右足を負傷した。	53	1~9
				1

7	15~16	樹木の剪定作業中、蜂の巣に気付かず蜂に刺され、まもなく動けなくなった。	37	~ 9
7	10~ 11	公園北地区護岸部分で手カマを使い草刈作業中、草むらの中から突然出てきたマムシに左人差し指を噛まれた。	73	1 ~ 9
11	18~ 19	当社機材センターにて、当社所有の車から降りて自家用車に向かって歩行中、左足が滑って開脚状態となった際に、右足に体重が掛かり右膝を捻挫した。	69	30 ~ 49
11	13~ 14	場内を徒歩で移動中、雪で隠れていた凍結路面で足が滑り後方に転倒した。この時、体を支えるため左腕を伸ばし手をついた際、左腕を負傷した。	69	30 ~ 49
11	16~ 17	斜面での清掃作業中、移動の際に足を滑らせて前のめりに転倒、下方に滑り落ちて斜面下にあった構造物に額をぶつけ、裂傷を負った。	72	1 ~ 9
11	11~ 12	工事現場にて、法面部分を高さ約1.5mの擁壁に立って草刈機にて草刈作業中、草刈機の歯がソテツに当たりその弾みでバランスを崩し、擁壁から落ちそうになった為自ら道路へ飛び降りた。その際、右足を負傷した。	62	1 ~ 9
12	14~15	敷地内で、会社事務所の屋根の氷を落とす作業をしていた時に、高さ約2m50cmの所から大きさ約30cm、重さ約2kgの氷の塊が右足の小指の上に落下し骨折した。	26	50 ~ 99

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to：[https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_11.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html)