

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における木材、竹材を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017 年 発生 月	時間	死傷災害発生事例	年 齢	労 働 者 規 模
2	17~18	2階専有部で置床の材料（1枚1.8m×0.6m厚さ20mm、約10kg）を各専有部に平踏みに間配りをしていた時に、先に平積みしていた材料と荷運びしていた材料（3枚約30kg）を重ねるため下ろした時に、左中指の指先1cm程を挟んでしまい指先が裂けて出血した。	24	1 ～ 9
3	16~17	資材置場にて1人で作業中に、物置上の資材を取るためにバタ角（120mm×120mm）の上に乗って作業をしていたが、バランスを崩してしまい、そのまま倒れて左足首を捻り負傷した。	22	30 ～ 49
3	14~15	解体現場内で搬出する木材を重機でコンテナに集積していたところ、木材が重機のアタッチメントに挟まり、取ろうとして重機アタッチメントを上に向けて、その下に入り、人力で外そうとした勢いで、コンテナの秤と木材の間に親指が挟まり骨折と裂傷を負った。	51	1 ～ 9
3	4~5	工場にて夜間作業中、山留材として使用したコンパネを2tダンプから降ろそうとした時、コンパネを持った手が滑り、ダンプの荷台とコンパネの間に指を挟んだ。	46	10 ～ 29
3	9~10	当該新築工事現場1階土間上で壁に立てかけていた、プラスターボード（1820mm×910mm×12.5mm）約26枚を壁から離そうとし、重量を支えきれず、プラスターボードが被災者の方に倒れてきて右足が下敷きになった。	21	30 ～ 49
4	15~ 16	新築マンション3階から5階へ型枠材を荷揚げ作業中、5階にいる作業員が型枠パネルを持ち上げる際に手を滑らせ、5階から4階約2.9m下へ落下させた。その際、4階	23	30 ～

		作業員が落下してきたパネルにより足を負傷した。		49
6	16～ 17	店舗にて、足場の上で作業をしていた元請会社作業員が、誤って木柱（6cm角×2.5mの木材）を直下に垂直に地面に落とし、その木材が、ダンプに廃材を積み込作業中の下請会社の労働者側に倒れ、ヘルメットと右手の甲に当たり負傷した。	54	～ 99
7	7・8	鉄骨造2階建て事務所棟建設工事現場で基礎コンクリート打設前の型枠の修正作業中、地山から型枠へ乗る際に土留用単管に腰袋が引っ掛かり、足を踏み外し、前のめりの体勢になったまま型枠から突出した木材に腹部を強打した。	68	～ 9
7	8・9	当社置き場において加工前の在庫であるベニヤ板（600×1800×2）の移動作業中、平積みされていたベニヤ板約100枚（高さ約1.3m）の上でバランスを崩し、足を踏み外し左足を平積みのベニヤ板とベニヤ板の隙間に落とし受傷した。	23	～ 9
7	11～ 12	足元にあった合板（ベニヤ板）の段差につまずき、左足をくじいた。	56	～ 49
9	16～ 17	住宅建築現場において、被災労働者がバルコニー土間枠固定の貫を引き抜こうとしたところ、貫が折れてそのまま700mm高低差のある右後方に倒れ込み、地面に右手をつき負傷した。	39	～ 9
9	11～ 12	倒した外壁と残っている腰壁の鉄筋を切断している時に、壁が反動で下がり腰壁に乗せていた左足の安全靴の上に当たり負傷した。	45	～ 9
10	11～ 12	基礎ピット内にて型枠解体作業中に型枠解体スペース確保の為、枠組足場を押したところ、足場上に仮置きしていた仮設材が落下して、左手親指にあたり、怪我をした。	43	～ 9
10	10～ 11	6階にて壁パネルを7階へ荷上げ作業を行っていた。7階の作業員が持ち上げた際、端部の栈木にささくれがあり6階作業員の右手親指と人差し指の間に約1cmのささくれが刺さった。	23	～ 29
11	14～ 15	本社事務所敷地にて、書庫増築に伴う基礎杭打ち込み作業中（丸太木杭）、ヘルメットの顎紐の装着を怠ったことと、周囲の安全確認不足で、木杭打ち込みの際、	63	～

		雪や地盤の影響で杭が滑り倒れ、被災者の頭部に接触した。		9
11	9～10	新築工事現場にて作業中に負傷する。約15kgの木枠パネルを、業務用エレベーターで3階から4階に上げた際に、4階の作業員がパネルを持ち上げようとしたが、何かに手が引っ掛かり、パネルが手を離れそのまま3階に落下した。その際に、3階にいた被災労働者の左母指に当たり負傷する。	70	1～9
12	16～17	舗装工事中、養生用のプラスチックベニヤ板が風で道路に飛んだため、慌てて拾いに行き拾い上げたが、右足でその板を踏んだまま拾い上げてしまい、滑って転倒し、アスファルト路面に左膝を打ちつけた。	46	10～29
12	14～15	作業場において、新築工事のための加工した木材（10.5cm×10.5cm×4cm）を移動し積み上げる作業中、手元のバランスを崩し、木材に挟まり右手薬指を負傷した。	54	10～29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html