

木造家屋建築工事におけるその他の用具を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

| 2017年発生月 | 時間 | 死傷災害発生事例 | 年齢 | 労働者規模 |
|----------|-------|---|----|-------|
| 5 | 10～11 | アパート外壁改修工事現場の工事状況の確認に行き、ブルーシートを畳んでいた際にブルーシートに躓き左腕から転倒した。 | 67 | 1～9 |
| 7 | 12～13 | トラック荷台をあげて物を載せようとしたときに、シートのゴムが箒に絡まって、シートを引っ張った際に箒が飛んできて、箒の柄の部分が右眼球に当たって負傷した。 | 32 | 1～9 |
| 7 | 13～14 | 個人宅新築工事において、脚立の上に足場を組んで天井の下地作り作業中、エア一釘打機を誤って指に打ち込み負傷した。 | 47 | 10～29 |
| 7 | 11～12 | トラック荷台の荷物の傾きを直そうとしたとき、誤って右手中指を挟んでしまい負傷した。 | 57 | 1～9 |
| 10 | 15～16 | 家の建築現場で、配管のじゃまになっている仮設トイレを移動させるためにロープをかけて引っ張っていたら、ロープがはずれ後にころびそうになったので、咄嗟にかばい、膝と脇腹を打った。 | 52 | 1～9 |

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html