

その他の建築工事業における石、砂、砂利を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017 年 発生 月	時間	死傷災害発生事例	年 齢	労 働 者 規 模
9	15~ 16	住宅地周辺整備工事において、防げとなる雑草を草刈機で刈る作業中、足元にあった石につまずき転倒、そのはずみで地面に手をつき右手首を骨折、負傷した もの。	70	1~ 9
12	14~15	建物内部解体植栽伐採工事現場で、石をトラックに積み込む時、体勢を崩してしま い、後ろに尻もちをつき、その際、持っていた石を左足くるぶしに落としてしま い骨折した。	22	1~ 9
12	9~10	外壁工事の際に、庭石、植木鉢を移動する際に腰を痛めた。	40	1~ 9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html