

その他の建設業－その他におけるその他の材料を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	11～12	工場内の塩ビプレート置き場にて、立てかけてある内側のプレートを取るために押さえていたところ、体勢が崩れてプレートが左脇腹に当たる。	34～49	30
1	16～17	駐車場で片付けをしていて、ブロックが落下し、足の甲にあたる。	46～9	1
2	15～16	採取場で舗装をしている時、合材が長靴に入り火傷をした。	63	—
3	16～17	事務所の置き場で資材の整理をしているとき、メッシュパレットに資材を降ろすときに左指を挟んだ。	43～29	10
6	11～12	当社工場内にて、組み立てたガラス入り障子（縦200cm×横90cm×幅4cm、重量約40kg）をトラック（1t車）に積み込み作業中、障子を両手で持ち上げて荷台に載せようとした時、右肩でブチブチと音がし、右肩が上らなくなった。	44～9	1
7	11～12	立て掛けてあったボードの中から一枚を引っぱり出そうとして、重さに耐えきれず倒れてしまい、下敷きになった。	20～9	1
7	14～15	4階でダクトの吊りこみ作業中、壁際にダクトを通そうとした際、台車の上にボード材（182cm×91cm、重さ16.1kg）が9枚のせてあり、邪魔になったため移動しようとしたところ、台車からボード材がずれ落ちてきた。支えようとしたが重さに耐えきれず、背面の窓に倒れ込み、窓枠に左鎖骨を打ちつけて負傷した。	32～49	30

7	11～ 12	現場において、屋根上で瓦の運搬中、誤って左足首に瓦を落下させて受傷したものである。	47	1 ～ 9
10	13～ 14	リフォーム工事の敷地内で屋根部材を荷揚げ機に作業中、足場に立て掛けていた屋根材の一部を持ち上げた際、突風により残りの屋根材が倒れ、下半身が下敷きとなった。	42	1 ～ 9
11	18～ 19	資材置場にて、トラックの上でラック上の材料を整頓していたところ、材料が落下した。左足首がトラックの荷台と材料で挟まった。	16	30 ～ 49

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html