

その他の建設業－その他における地山、岩石を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
3	10~11	樹木植栽工事中、庭から駐車場へ移動の際、掘削中の穴に足をとられ、顔から転倒し裂傷を負った。	45~9	1
7	15~16	県道側の傾斜地にて草刈を肩掛け機を使い作業中足を滑らし、下の県道に転落してしまい、その際肩掛け機の刃が右足首に当たり、2ヶ所裂傷してしまい傷口を縫合した。	37~9	1
9	11~12	墓地で工事をしていて（山のような所にある）坂道を下って歩いている時に、足をすべらせて転んだ。その時、足のくるぶしとかかとの骨を折ってしまった。	45~29	10
9	15~16	法面で、集草作業をしているときに、足を滑らせて滑落し地面に身体をこすられ、切株に脇腹を打ちつけ、上記傷病となり12日間休業した。	41~9	1
9	10~11	歩道部での堀削作業中、重機での堀削が困難な場所のため、①地点にて、被災者が人力堀削を実施。人力堀削が完了して堀削溝から出るため、被災者が①→②へ移動中、被災した。	37~29	10
11	15~16	以前、田んぼだった所に資材置場を拡張する工事を施行しており、盛土した脇の溝に砂利や土を入れる作業をしていた。ここ数日の雨で地盤が緩んでおり土留めで補強しながら進めていった。事故が起こったのは、その土留めを設置している途中で土が崩れ水の溜まった溝の中にいることで足が滑ってしまい、逃げる間もなく巻き込まれてしまった。	48~9	1

被災者は、高層棟8Fの南東側建屋内にて床面のガラを片付けようと外壁側に近づいたところ、足元が滑り左足を捻った。足元にはガラが散乱していた。

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to : [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_11.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html)