

その他の建設業－その他における踏抜き災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
3	16~17	現場が終わり、事務所の置き場に戻ってきて片付け作業をしているとき、足元に転がっていた鉄筋に気がつかず、右足裏の真ん中あたりを踏み抜いた。	28	1~9
6	16~17	自社の処分場にて、産業廃棄物の分別作業を行っていた際、針が足の甲にささり、2~3日放置していたところ、腫れてきた。	19	10~29
9	11~12	工業所配管取付工事現場に於いて、作業場内を移動中、錆びたボルトが上向きにあり、誤って右足で踏んでしまい、右足土踏まずに刺さり負傷した。	23	1~9
11	16~17	事務所倉庫の整理の為、古い資材を解体していたところ、木材から出ている釘を左足で踏んだ。	57	10~29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html