

バス業におけるその他の環境等を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	18~19	当日の運行を終え、営業所に戻り車内金庫の売上金を納金した後、車内金庫をバスに戻そうと外に出たところ、営業所の玄関先で凍結路面に足を滑らせ転倒し、右手に持っていた金庫を放してしまい、宙に浮いた金庫が右腕に落下し負傷した。	47	100~299
1	11~12	バス車両に乗り込むときに、左足をステップ一段目にかけてたところ、右足を内側に滑らせ、そのまま体の右側面を氷面に叩きつけ、体と氷面に右手を挟んでしまい受傷した	50	100~299
1	7~8	始業点呼を受けたあと始業点検を終え、洗車機に止めて右足から降車する際に、洗車機内凍結していたため滑り足をとられ転倒し、顔面を洗車機移動レールに強打した。	68	100~299
1	6~7	始業点呼を終えた後、営業所構内のバス駐車場で路線バスの運行前点検をする際に、受託業者によるバスの洗車により路面が凍結していた為、滑って転倒し、左手首を負傷した。	45	100~299
2	11~12	運転を終えて、運転士交代をした後、営業所へ戻るため、地下歩道の階段を下っていたところ、中盤あたりで雪が解けて再び凍った氷で足を滑らせた。両脇に荷物を抱えており、手すりなどにつかまることもできず、右腰から打ちつけてしまった。	54	100~299
2	16~17	駐車場にて、運行終了後の車両点検作業中、エンジンなど車両各所に凍結防止の毛布をかけていたところ、路面が凍結していたため転倒した。右腰部分を地面に強打し負傷したものである。	57	10~29
		高速バス運行終了後、営業所へ入庫し、バス車内を清掃した。清掃後、バスの前		100

12	8~9	扉から車外へ降りる際、凍結していた地面に足を滑らせ転倒し、左膝を捻った。	52	~
				299
12	8~9	スキー場付近で、運転するバスが道路上で雪によりスタックした。バスを復旧させる作業中、バス周りの圧雪された道路で転倒し、左腕を地面に打ちつけて負傷した。	41	~
				49

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to : [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_11.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html)