

一般貨物自動車運送業におけるその他の動力運搬機を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017 年 発生 月	時 間	死傷災害発生事例	年 齢	労働 者規 模
10	13 ～ 14	バッカー車で不燃ゴミの収集作業中、バッカー車の後ろの操作ボタンを左手で操作し、右手でゴミを積み込む際、誤って回転板に右手を挟み負傷した。	38	100 ～ 299

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html