

特定貨物自動車運送業における飛来・落下災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
2	14~15	B棟東側入り口付近にて、パレット格納用ラック（90cm×100cm×150cm）（以下逆ネスラックと言う）を三段に積み一段目の上部にフォークリフトの爪を刺し、壁際を部屋の奥へ移動していた。支柱の壁が緩やかに内側に傾斜していることに気が付かず壁際ぎりぎりを前進中、上段で音がしたため左側から確認をした時、上部の逆ネスラックが壁と接触しフォークリフトの屋根に落下した。左に頭を出していたため、接触した。	30~29	10
4	11~12	客先構内でトラックより荷降しの際、手を滑らせて20kgの物品（ダンボール）が右足に落下し、安全靴の金具のない部分を受傷した。	63~29	10
4	10~11	自動車学校増設現場にて、バラセメントをタンク車から設置しているタンクに注入している時、セメントがホース内で詰まった。逆流させる為にエアを抜こうとしてホースを点検していたら、セメントが吹き出て顔や体に付着し目に入った。	49~29	10
7	9~10	納品先にて、3段積ドラム荷卸しの際に、ドラム缶を背にしているとき、一番上（3段目）のドラム缶が被災者の上に落ち、ドラム缶とともに荷台から落ちた。	42~29	10
9	10~11	移動式クレーンを用いて、船殻部材の積み下ろし作業を行っていた、トラックにロンジ材を積み込んだ後、被災者が補巻きを解き、クレーン運転士に指示をして補巻きをクレーン上部に戻していた所、主巻きにかけていたワイヤー4本が被災者の頭上に落下して受傷した。	45~29	10
	9~	敷地内で、木材の荷降ろし作業の準備のため荷物を支えていたラッシングベルトを		1

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html