

貨物軽自動車運送業におけるトラックを起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	9~10	県道交差点で、前の車両に追突した。	65	10~29
6	10~11	顧客先において荷卸作業中、トラック荷台とプラットホームをつなぐローラーを取り付けようと、ローラーを抱えながらプラットホームから荷台に移動したところ、誤ってプラットホームと荷台の隙間に左足を落とし、左足甲を負傷したものである。	37	1~9
7	9~10	工場の敷地内で4トントラックに紙オムツの詰込み作業をするために、トラック側部のサイドバンパーに足をかけ登ろうとしていたところ、右手が滑り、左足を踏み外し、バンパーと巻き込みの間に左足が落ち、ふくらはぎまで入ってしまい、足は抜けたが地面に落下し（1m）怪我をしたもの。	64	10~29
7	12~13	大型トラックへ伐採した木材を積込み、トラック荷台へシートを張り終わった後、荷台から車体前方にある昇降梯子へ移動していたところ、積載していた材木に足をとられ、荷台に胸部を打ち付けた。	40	10~29
11	9~10	当社構内において、運搬業務に向かうべく大型ダンプに乗り込み発車しようとしたところ、忘れ物をしたことに気付き、当該物を取るため運転席から降りる際、ダンプのステップにて足が滑りそのまま地面に落下（落差約1.2m）地面にて左足踵部を強打、骨折負傷した。	59	10~29
11	22~23	建築用カット部材を中型トラックで現場に運搬後、ぬかる地面にシートを敷き、その上に置いた木製の踏み台（H500程度）に乗り荷下ろし作業中、踏み台が横に滑り	22	1~

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html