

その他の道路貨物運送業における交通事故（道路）災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	4～5	走行中ブレーキをかけた時に路面が濡れており、荷台が空だったため後輪が滑り、ハンドルが取られてしまい、反対車線側の壁に衝突して止まった。	48	—
3	5～6	交差点でトラックを運転中、前方で信号待ちをしていた大型トラックに気付くのが遅れ追突した。	47	100～299
5	18～19	自転車で書類の配送中、配達をして、次の届け先のビルに向かう時に、歩行者を避けるためにガードレール側へハンドルを向けた際に、ガードレースの支柱に左手薬指が接触した。	34	100～299
5	11～12	山道カーブを走行中、考え事をしていてカーブを曲がり切れず、山間側面に激突してしまった。	49	1～9
6	11～12	砂を運搬していて走行中、左側の物を取ろうとした際、ハンドル操作を誤り、反対側法面に転落し被災した。	51	100～299
7	13～14	スクーターで書類を輸送し、道路の左側車線を走行中、交差点に差し掛かるときに赤信号に変わったためブレーキをかけたところ、スリップダウンして転倒した。	35	100～299

Return to : [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_09.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html)