

その他の道路貨物運送業におけるはさまれ巻き込まれ災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
3	11~12	船台の入れ替え作業中、後ろにあったクルーザープルに気付かずローリフトを引いた為、クルーザープルとローリフトに足を挟み、右足首を骨折した。	50~29	10
3	20~21	カウンターリフトのバッテリー乗り換え作業をする為、リーチリフトの爪を挟めていた最中、爪上部の固定ピンが外れず、無理に次の工程へ進めたところ、ピンが落下した為、反射的に手を差し出した際に小指を挟んだ。	48~499	300
4	10~11	アパートの前で引っ越し作業をしているときにトラックのゲートを開いてバックの誘導をしていて、建物とゲートの間に左腕を挟んだ。	27~29	10
5	7~8	ブロイラーの鶏舎内で捕鳥作業中、天井からロープで吊り下げてある50cmのファンが腰の高さにあり、カバーも無く危険なので電源を抜いて作業した。その後、電源を入れて前方に回り込む為にファンの横を通ろうとしたところ、ズボンから出ていたTシャツを巻き込まれ左殿部が羽根に当たり負傷した。	38~49	30
7	16~17	商店構内にて玉掛作業時に、吊り具の片側をコイルの内径に掛け、残りの片側を反対側に持って行こうとしたとき、吊り具の重さで戻され、吊り具に左人差し指を挟まれた。	61~49	30
9	12~13	トラック搬入口で、豆腐の積み込み作業を終えて、搬入口のシャッターを下げようとした時、かけていた右手の指がシャッターに挟まれて、右手薬指を骨折した。	44~299	100
		工場で、再生路留材のゴミ取り作業中に、磁選機に鉄筋が引っ掛かったため除去し		10

11	9～	ようとしたところ、稼働中の磁選機のヘッドプリー部に巻き込まれて被災した。	65	～
	10	本来、磁選機のベルトコンベアーを停止して除去しなければならなかったところ、稼働中に手を出してしまったことが原因である。		29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html