

陸上貨物取扱業における交通事故（道路）災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017 年 発生 月	時間	死傷災害発生事例	年 齢	労 働 者 規 模
1	20～ 21	会議後の懇親会に出席し帰宅する際に交通事故に遭い、尿管等の損傷が疑われる。	69	10 ～ 29
3	16～17	業務終了後、会社送迎バスにパート社員6名を乗せ営業所を出発し、運行ルートに合わせ走行中、交差点を右折レーンから信号機の右折矢印が点灯したことを確認し、交差点へ進入した。右側の横断歩道を確認して右折しようとしたところ、対向車線を走行してきた車が送迎バス車体の左側に衝突した。事故の衝撃により、乗車していた6名のうち1名が揺れる社内で手をつき、右手親指付け根を骨折した。	63	100 ～ 299
4	9～ 10	3車線ある道路の一番左車線をバイクで走行中、中央車線を走行していたタクシーが前方に路上駐車していたタクシー運転手が手招きしたため、後方未確認のまま、急に車線変更してバイクの前に進入してきた。ブレーキをかけたが間に合わず、タクシーの左側面後方角の辺りに追突し、はずみで横転し、右足首ねん挫、膝打撲、すり傷を負った。	46	10 ～ 29
5	16～ 17	商品配達の際の帰りの運転中、追越車線を走行中に走行車線から追い抜いてきた車をよけようと左にハンドルを切った際、ハンドル操作を誤り、側壁へ衝突し、転覆して停止した。	73	10 ～ 29
6	14～ 15	交差点で信号待ちのため停車中、相手方に追突され負傷した。	33	50 ～ 99

7	4~5	高速道路上で、運転するトラックが故障したため発煙筒を点けようと車外へ出たところ、当該故障車が、後から走行してきた3tトラックに追突され、押された当該故障車と接触して負傷した。	30 31 ~ 49
---	-----	---	---------------------

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html