

農業におけるトラックを起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017 年 発生 月	時間	死傷災害発生事例	年 齢	労 働 者 規 模
1	16～ 17	庭工事中に車の荷台で荷下ろしをしようとしていた時、後向きで落ち骨折した。	18	1～ 9
2	9～10	飼料倉庫にて飼料を2t車より降ろしている時に足を踏み外し約1m下に転落し資料置場（パレット）で顔左側面上部を強打負傷した。	67	100 ～ 299
4	11～ 12	トラックの荷台上で野菜苗が入っているトレーを苗棚より積み降ろし作業中、誤ってバランスを崩し荷台上にて転倒し、右脇腹を強打した。痛みがあったがそのまま作業したところ、痛みがひどくなり気分が悪くなった。後日に右肋骨（9番）にヒビが入っているとの診断を受けた。	46	10 ～ 29
4	9～ 10	園芸レジ横でダンボールを加工して苗箱を作成する作業をしていた際に、切断に使用していたカッターナイフの刃がダンボールの固い素材に引っ掛かったため力を入れたところ、勢いよく切れて自身の右ひざ上も切ってしまった。	65	10 ～ 29
4	12～ 13	トラックから棚車を降す時に、棚車のストッパーが足にあたり、ロックがはずれて動き出し、バランスを崩して棚車と一緒に転落した。	62	10 ～ 29
5	18～ 19	農道で、田植機移動のためトレーラーに載せる際、荷台を傾けるため、二重になっている上段の前の所を持ち上げてもらった。田植機が後ろの荷台に少し上がったから素早く手を離すよう指示したが、被災者は手を離さず、上と下の荷台に指を挟まれ負傷した。	18	1～ 9
	11～	倉庫で空のコンテナを運ぶため、荷台に積み上げロープで固定し、ロープを引っ		1～

5	12	張ったところ、反対側の引っ掛けからロープが外れ、車の荷台から転落し、肩を脱臼した。	66	9
5	15～16	事務所の隣りでパッカー車（ゴミ収集車）の洗車後片付けをしていて、パッカー車の回転式排出板のスイッチを入れようと同僚が大声で合図をしスイッチを入れた。その時に被災者が排出板の後ろに小さなゴミが付いていたのを思わず左手で取りに行ってしまう、左手指を排出板に巻き込まれた状態になり、人差し指と他3本を挟まれ、中指を骨折した。	33	10～29
6	16～17	マンション植栽剪定工事の現場で、トラックの荷台に道具を積み込み作業中、熊手に足を引っ掛けて荷台から落下した時、腰を強打した。	46	1～9
7	11～12	人参畑にて、トラックの荷台で作業を終え、荷台から地面に降りた際、膝を痛め負傷した。膝に違和感があった。	38	30～49
7	9～10	当事業所内の加工場にて、清掃作業中に通路で足を滑らせて転倒し、左大腿骨頸部を負傷した。	59	1～9
7	7～8	畑でキャベツの収穫をして2tトラックから軽トラにキャベツ入りのコンテナを積みかえしている最中、トラックと軽トラの間から足をふみはずし、右胸部を打撲した。（トラックと軽トラの間は30cmほど）	58	1～9
7	17～18	朝から草刈り作業のため現場へ出向き、作業を終えて会社へ戻り、社内倉庫兼駐車場にて、トラックから使用した機械類等の積み降ろしのため車を降り、すぐさま荷台へ向う時に足元の突起物に左手を引っ掛け、勢いがついたまま前方へ倒れかけた状態となり、咄嗟に体を支えようとし、慌てて真横にあるトラックの荷台のフックに手を掛けた際、右手手の平を切り負傷した。	32	1～9
7	13～14	道路上にて、被災者が除草作業中に出た蔓や草をパッカー車に積み込んでいた。蔓も草も多く、投入口の回転板を連続回転させながら手積みし、積み込み作業を繰り返して行った。その際、蔓が手に巻き付いていることに気づかず、回転板に手が巻き込まれてしまった。会社にてパッカー車の安全な使用方法、安全装置の場所の講習を受けていたが、手が巻き込まれてしまった瞬間、パニックになり、自分では早急な対応ができず、横にいた作業員が緊急停止ボタンを押して、回転板が停止	48	1～9

		した。		
9	13～ 14	集荷施設で、小松菜の入ったコンテナを2トントラックから荷降ろし作業中に、荷台の後方から誤って足を踏み外し転落した。そのとき右手手首を骨折した。	50	10 ～ 29
9	14～ 15	ダンプトラック（軽自動車）に消毒機械を積載し病虫害防除作業を実施した。防除作業終了後に事務所へ帰り、機械を格納するため降ろそうとしてダンプトラックの後あおりを外したところ落下して左足先に当たった。	63	10 ～ 29
9	14～ 15	フォークリフトを使って200kgある肥料をトラックの荷台から下ろす作業中に、荷台から降りようとしてロープに引っかかって左膝をひねった。	65	10 ～ 29
10	16～ 17	農家での米の積み込み作業終了後にトラックの荷台より降りた時、地面に木材があるのに気づかず、その木材に着地してしまい右足首付近を負傷した事故である。	41	1～ 9
10	13～ 14	2トントラックの清掃中、後のアオリ（フタ）が通常通りピンがかかっておらず、落下して右足の親指を負傷する。	19	1～ 9
11	13～ 14	収穫物の大豆を、軽トラックで運搬作業中、その農道を西進中、農道十字路で、北進中のゴミ収集車と接触し、軽トラックが転落して負傷した。	60	1～ 9
12	13～14	畑でトラックからキャベツのダンボールを降ろしていた際、トラックのステップ（荷台）からすべり落ち、肩の骨を骨折した。（ステップがやや濡れていて、落ちた場所がコンクリートで硬かった為。）	44	10 ～ 29

出典： https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html