

その他の卸売業におけるコンベアを起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	10~11	配送先でトラックの荷台から荷物（キャベツ10kg入）をローラーコンベアを使い下ろしていた際に、ローラーコンベアに足をかけたところコンベアが外れ落ち、一緒に被災者も落ち負傷した。	63	10~29
3	8~9	就業先工場内にて、ベルトコンベアで流されている野菜（玉葱）の腐っている部分を確認し、取り除く作業を行っているとき、全長3mほどのベルトコンベアが設置されている作業場にて腐りを取り除く業務を行うときは、高さ約1mほどの台に乗って作業を行うのだが、ベルトコンベア上の野菜を取り扱うので、地上での作業より多少バランスが必要な状態で勤務することとなり、ベルトコンベア上に流れている野菜を取る際に手袋が機械に巻き込まれ、ローラーまで持っていかれた。	54	30~49
3	13~14	海苔の判別作業中、判別用機械の吸入口に詰まった海苔を取り除こうと機械を停止しないまま吸入口に手を差し入れた際、吸入口のベルトコンベアと機械の間に指先を挟まれ、右手中指を負傷した。	36	10~29
4	14~15	選別コンベアで新聞を選別している時、コンベアのローラーの所にはさまった新聞を取ろうとして手を入れ、ローラーに手が挟まった。通常はブロアーという物を使って風を出し、その風で挟まった新聞をとり除いている。又、やむをえず手で取る場合は、緊急停止ボタンを押してコンベアが完全に止まった状態で取ることになっているが、ブロアーも使わず、運転も停止しない状態で手を入れて挟んだ。	43	1~9
10	9~10	ベルトコンベアで異音がしたため、確認したところ、缶が挟まっており、電源を切らずに手を入れてベルトとテールローラーに手を巻き込む。電源を切らずに除去作業を行った。	29	10~29

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to : [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_11.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html)