

その他の卸売業におけるその他の動力運搬機を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	13～14	商品回収中、商品をパッカー車に投入している際、左手を挟まれて、指を骨折した。	32～29	10～29
6	3～4	B4付近において荷出し作業中、止まっていたターレの荷台に飛び乗ろうとした時、左足の脛を荷台の角にぶつけ負傷した。	43～49	30～49
7	2～3	市場内通路にて、ターレーで荷を運んでいる時に運転を誤り（ギヤが前進に入っていると思い違いをし）バックしてしまい、ターレーと鮪の機械に右足を挟み負傷した。	46	1～9
9	14～15	倉庫内（ピッキング場）で電動パレットジャッキにて後退・旋回した際に、配置されている他の製品（パレット）と電動パレットジャッキのステップ部分に右足を挟み負傷した。	20～299	100～299

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html