

自動車小売業における墜落・転落災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
1	9~10	店内の車両展示場にて、4段脚立にのって展示場内風景の写真を撮影中、4段脚立より転落した。なお、お客様への提案書類として活用するため、撮影を行っていた。	52	100~299
3	16~17	当社店舗の洗車場において、洗車作業の為、脚立に乗って車のルーフ部分を洗い、下りようとした際に誤って脚立の階段を踏み外し、高さ40cm位から転落し、脊柱を圧迫骨折、腰部を打撲した。	61	1~9
3	13~14	当社内において、お客様の大型車両（トラクタタイプ）の洗車作業を行っていた。作業のため車両の荷台のプラットホームに乗っており、車両が濡れている状態で、別の場所に移動しようとした際、足を滑らせ落下した。落下の際、車両の隙間に足を引っ掛けて肩から落下し、左肩・右足・背中を負傷した。	58	300~499
5	15~16	スロープの所で車を誘導中、足を踏み外し約1m50cm下に落下した。	61	1~9
6	16~17	トラック陸送業務中、納車先に大型車を止め、運転席から降りる際にステップに足を引っ掛けてしまい、頭から地面に落ちた。反動で左足も地面に強く打ちつけ、かかとの骨が折れた。救急車で病院に搬送されたが、意識はあり、脳に異常などは見られなかった。翌日病院でCT等の検査を行い、右足の骨折が判明した。	46	30~49
7	10~11	車のルーフの汚れ落としの作業をしているときに脚立を使い作業をしていたが降りる際に足を踏み外し転倒し負傷した。	53	30~49
		磨き作業場にて車両の高さ約190cmのミニバン。脚立の高さ約150cmの上でルー		10

7	16~17	フ磨き作業中脚立が後方に倒れ落下。左足踵骨折。	57	~ 29
7	21~ 22	客宅に誕生日のお花を持って行った帰り道で、暗く狭い道だったため、道を踏み外して右側に転落し（高さ1.8m）、左足首を骨折した。	49	10 ~ 29
9	9~ 10	敷地内トラック陸送業務の為、工場内に大型車を止め運転席を正面にして後ろ向きで降車する際、左足をステップ置き、右足を運転席側からずらして次のステップへ移動させようとしたものの、足をひっかけてしまい、バランスを崩し1.5m位の高さ腰から地面に落下する。地面に強く打ちつけ身動きが取れず、救急車にて搬送し治療を受ける。意識は有り脳に異常などは見られなかったが、身動きが全く取れない為、そのまま入院になった。	47	50 ~ 99
9	14~ 15	当社営業所洗車場前にて、脚立に乗って鉄くずクレーン車両の洗車作業を行っていたところ、左後部の洗車作業が終わり脚立から降りる際、足を踏み外して後ろ向きに転落した。転落する際、脚立を掴んでおり、脚立ごと一緒に後方へ倒れ、脚立が負傷者の上に乗かってしまい、倒れた際に腰と頭部を地面にぶつけ、頭部は着用していたヘルメットの後部調整ベルト部分が当たり、負傷した。	53	50 ~ 99
9	10~ 11	会社の敷地内で自動車の納車点検を脚立に登っておこなっていた所、その脚立から足がすべって地面に落下した、全体重が右足にのったため、右踵骨を骨折した。	39	1~ 9
10	9~ 10	車両積載車のドライバーとして就労している被災労働者が、事業場敷地内にある積載車駐車スペースにて、当該車両の上段に積載した車両に書類を置き忘れたことに気づき、当該箇所へ登ろうとしたところバランスを崩し、足から路上へ落下。左足首上部を骨折した。本来駐車スペースは作業をする場所ではないが作業効率アップのためにと当該者の判断により、当場所にて作業を行うことが日常的となっていて車両積載の当作業は当社は1人で行うものとしている。当時の天候は小雨であった。落下した、車両上段部は地面から1.7m程の高さである。	61	30 ~ 49
10	15~ 16	トラクタの試運転準備でカプラを結合した後、プラットホーム右側から降りる際、足が滑って落下し、腰から地面に落ちた。	59	50 ~ 99

11	15～ 16	軽自動車の天井を脚立を使用し、拭き上げ作業中、脚立の脚が折れ高さ約55cmから転落し、左肩を打撲した。（原因）脚立が使い込まれており老朽化していたと思われる。	25	10 ～ 29
12	11～12	钣金塗装工場において、オーバースライダーの上部清掃のため、フォークリフトで足場をつくり、足場に昇るために2つ折りの脚立を伸ばした状態で使用していた。1ヶ所目の清掃が終わり、2カ所目の作業中に脚立を昇っている途中で、脚立のロックが外れ、脚立が二つに折れてしまい、そのまま地面に落下し倒れた。（脚立の使用向きが逆であったため、ロックピンに負荷が掛かり、ピンが破損してロックが外れてしまった。）	70	50 ～ 99
12	11～12	工場内東側の換気扇の清掃中、脚立に乗っていてバランスを崩し転落し、左手首を骨折した。	57	10 ～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html