

燃料小売業における作業床、歩み板を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017 年 発生 月	時 間	死傷災害発生事例	年 齢	労 働 者 規 模
9	0 ～ 1	LPガス充填所で配送車両に50k容器積み込みの作業中にバランスを崩し体勢を立て直そうとした所、左足がプラットホームの角に半分かかっていた為、力を入れた瞬間に足がすべり工場から転落したと同時にその容器も一緒に落ちて腹部へ当たった。その後、臍臓損傷で臍液が漏れており、緊急手術を行った。	28	10 ～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html